

基于梯度张量测量仪的磁法探测实验

郑小平 教授 田翊辰 助教




- 1/ 埋地目标探测方法
- 2/磁法探测原理
- 3/仪器结构与使用
- 4/实验要求
- 5/参考资料




埋地目标探测方法

■ 磁法探测

- 原理: 利用铁磁性异常体在地磁场中产生的局部磁异常进行探测, 是一种被动探测方法。适用于磁性目标体。
- ▶ 优点:效率高、成本低、数据解释简单以及探测深度大。
- ▶ 缺点:空间分辨率低,且作为一种被动探测方法,磁法探测极易受到各种干扰影响,因此探测虚警率高。





磁法探测作业示意图



埋地目标探测方法


■ 电磁探测

▶ 原理: 通过发射线圈产生一次场在异常体中感应出涡旋电流进而产生二

次场,利用接收线圈接收二次场。适用于任意导电、导磁性目标体。

▶ 优点: 抗干扰能力强, 信噪比高, 空间分辨率高, 虚警率低。


▶ 缺点:探测距离浅。对数据处理和解释算法的要求高。



电磁探测原理图










电磁探测常用装备




埋地目标探测方法

■ 探地雷达探测

- 原理:探地雷达利用高频电磁波在异常体与周围环境分界面上的反射特性,向地下发射高频电磁波,接收异常体产生的回波信号。
- ▶ 优点: 定位精度与分辨率均较高,探测虚警率较低。
- ▶ 缺点:探测成功率严重受到地质条件的影响。不能用于水分高的区域或者有植被覆盖的区域。数据解释复杂。



探地雷达原理图



某型号探地雷达




- 1/ 埋地目标探测方法
- 2/磁法探测原理
- 3/仪器结构与使用
- 4/实验要求
- 5/参考资料




■ 异常场和正常场

正常场: 在地球表面一个相对 很小的局部区域, 在没有磁异 常的情况下, 用磁力仪测量得 出的磁力线是平行分布的。



异常场: 地下有铁磁性目标埋藏,由于铁磁性目标被磁化,用磁力仪进行观测,就能发现磁异常的范围和强度情况。






■ 磁场标量、磁场矢量与磁梯度张量

• **磁场矢量**:即磁场强度在x、y、z三个方向的分量,分别用 B_x 、 B_y 、 B_z 来表示。

• 磁场标量: 磁场的模长。

• **磁梯度张量**: 对 $B_x \setminus B_y \setminus B_z$ 分别在 $x \setminus y \setminus z$ 三个方向求导数



$$G = \begin{bmatrix} B_{xx} & B_{xy} & B_{xz} \\ B_{yx} & B_{yy} & B_{yz} \\ B_{zx} & B_{zy} & B_{zz} \end{bmatrix}$$


$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial B_{x}}{\partial x} & \frac{\partial B_{x}}{\partial y} & \frac{\partial B_{x}}{\partial z} \\ \frac{\partial B_{y}}{\partial x} & \frac{\partial B_{y}}{\partial y} & \frac{\partial B_{y}}{\partial z} \\ \frac{\partial B_{z}}{\partial x} & \frac{\partial B_{z}}{\partial y} & \frac{\partial B_{z}}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^{2} U}{\partial x^{2}} & \frac{\partial^{2} U}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^{2} U}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^{2} U}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^{2} U}{\partial y^{2}} & \frac{\partial^{2} U}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^{2} U}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^{2} U}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^{2} U}{\partial z^{2}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} U_{xx} & U_{xy} & U_{xz} \\ U_{yx} & U_{yy} & U_{yz} \\ U_{zx} & U_{zy} & U_{zz} \end{bmatrix}$$



■ 磁偶极子场

- 磁偶极子具有6个参数: mx, my, mz是磁偶极子的磁矩, rx, ry, rz是磁偶极子指向传感器位置的矢量。
- 当目标埋藏深度深远远大于其几何尺寸时,可以将其近似为磁偶极子。



磁偶极子示意图


$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{r})\boldsymbol{r}}{r^5} - \frac{\boldsymbol{m}}{r^3} \right]$$

$$G_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{15(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{r})r_i r_j}{r^7} + \frac{3(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{r})\sigma_{ij} + 3m_i r_j + 3m_j r_i}{r^5} \right]$$




■ 磁偶极子定位方法

▶ 定性定位方法1: 观察极大极小值的连线(实践中最实用)。



- 1. 仿真磁偶极子磁场
- 2. **仿真磁偶极子场+地磁场**: 极大极小值 连线可以反映目标位置。



实测磁场:极大极小 值连线可以反映目标 位置。




■ 磁偶极子定位方法

▶ 定性定位方法2: 边界提取滤波方法。

Northing (m) 100

- NSS
- 解析信号
- 0 0 0

NSS = $\sqrt{-\lambda_2^2 - \lambda_1 \lambda_3}$, 式中 λ_1 , λ_2 , λ_3 是磁梯度张量的3个特征值,其中 λ_2 是中间的特征值,也是绝对值最小的特征值。





■ 磁偶极子定位方法

▶ 定量定位方法: 解析求解/优化求解

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{r})\boldsymbol{r}}{r^5} - \frac{\boldsymbol{m}}{r^3} \right]$$

$$G_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{15(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{r})r_i r_j}{r^7} + \frac{3(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{r})\sigma_{ij} + 3m_i r_j + 3m_j r_i}{r^5} \right]$$



$$\begin{bmatrix} G_{xx} & G_{xy} & G_{xz} \\ G_{yx} & G_{yy} & G_{yz} \\ G_{zx} & G_{zy} & G_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_x - r_{x0} \\ r_y - r_{y0} \\ r_z - r_{z0} \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} B_x - B_{x0} \\ B_y - B_{y0} \\ B_z - B_{z0} \end{bmatrix}$$



- 1/ 埋地目标探测方法
- 2/磁法探测原理
- 3/仪器结构与使用
- 4/实验要求
- 5/参考资料



■仪器简介

技术特性参数


- 1) 磁场测量分辨力0.1nT;
- 2) 磁场探测噪声0.1nT/VHz@1Hz。

藏匿环境为钢混墙体、地面(埋深>2m),水箱、水池(埋深>2m),磁矩>1A×m²的藏匿物(大约100立方厘米的铁块),探测概率>99%,虚警率<1%。







■ 传感器结构



平面十字型



立方体型



正四面体型(棱长15cm)

仪器结构	三轴磁通门数量
平面十字型	4或5
立方体型	8
正四面体型	4

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} B_{xi}, & \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} B_{yi}, & \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{4} B_{zi} \end{bmatrix}^{T}$$


$$G = \begin{bmatrix} B_{x2} - B_{x1} & B_{x3} - B_{x1} & B_{x4} - B_{x1} \\ B_{y2} - B_{y1} & B_{y3} - B_{y1} & B_{y4} - B_{y1} \\ B_{z2} - B_{z1} & B_{z3} - B_{z1} & B_{z4} - B_{z1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{21} & \Delta x_{31} & \Delta x_{41} \\ \Delta y_{21} & \Delta y_{31} & \Delta y_{41} \\ \Delta z_{21} & \Delta z_{31} & \Delta z_{41} \end{bmatrix}^{-1}$$



■ 仪器使用

- 1.依次将背包总电源、数据处理板电源和数据采集器电源打开,特别注意打开顺序,必须先打开总电源;
- 2.打开平板电脑电源和无线传输模块电源,在电脑桌面找到探测软件并打开,使其处于运行界面。







■ 数据说明

数据储存在文本文件中,每行有45个数字, a[0]-a[45]

a[0]: 时间

a[15]: 北纬

A[17]: 东经

a[29-32]: bx1,by1,bz1

a[32-35]: bx2,by2,bz2

a[35-38]: bx3,by3,bz3

a[38-41]: bx4,by4,bz4



- 1/ 埋地目标探测方法
- 2/磁法探测原理
- 3/仪器结构与使用
- 4/实验要求
- 5/参考资料



实验要求

■ 实验要求1: 熟悉信号特征

- 1.在无埋藏目标的情况下, 扫描目标区域
- 2.在地面上放置单个铁磁性目标(钥匙,铁钉等),扫描目标区域
- 3.放置另外一种铁磁性目标,扫描目标区域(选做)
- 4.放置多个铁磁性目标,扫描目标区域(选做)
- 5.改变仪器的高度,扫描目标区域(选做)



实验要求

■ 实验要求2:目标探测与挖掘

- 1.一组同学选择一个铁磁性目标,并将其埋入地下。
- 2.另一组同学使用仪器扫描目标区域,尝试将目标探测出来。
- 3.一组同学放置第二种铁磁性目标,另外一组同学进行探测并挖掘(选做)
- 4.一组同学放置多个铁磁性目标,另外一组同学进行探测并挖掘(选做)



实验要求

■ 实验要求3:数据处理与解释

- 1.将本组的测量数据导出到u盘。
- 2.使用matlab或者其它方式绘制实验要求1中的数据的散点图与等高线图。
- 3.对比无目标和有目标的数据图像,指出加入目标之后,数据发生了哪些变化。
- 4.在有目标的数据图像中指出目标的大致位置。
- 5. 尝试对目标体进行定量反演(选做)



- 1/ 埋地目标探测方法
- 2/磁法探测原理
- 3/仪器结构与使用
- 4/实验要求
- 5/参考资料



参考资料

代码示例: 清华云: https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/714db5f5776844c7b0a8/



谢谢!