### 激励和检测线圈的粘度测量应用

- 振动式液体粘度测量系统的设计与实现
- 采用电磁激励和检测线圈,通过51单片机的DAC和ADC以及 功放和检测电路,设计了振动式粘度测量传感器。对不同 粘度样品保持振动强度不变,用所需的驱动力代表粘阻力, 进而测量粘度。其中量程为0-6000 (比重为1时),精度 为量程的1%, 重复精度为0.4%, 测量开始至可以读数时间


小于15s。













### 激励和检测线圈的粘度测量应用

振臂在不同介质中的谐振频率测量









平衡式测量(保持振动强度不变)的优势可以测量 较大范围的粘度变化;需要研究控制系统的响应速 度和稳定性。


## 加速度检测


- 加速度测量系统是(质量/弹簧/阻尼)的二阶系统
- 在 (ω<<ω<sub>0</sub>)条件下,用质量块的相对位移代表加速度, 此时加速度测量的灵敏度为 $(1/\omega_0^2 = m/k)$ ,与k有关。
- 平衡式加速度测量的灵敏度为(mR/Sf),与k无关。
- 加速度传感器的种类很多, 相对位移检测方法各不相同。
- 加速度有静态和动态分量,请看演示实验
  - 摆放的姿态与三轴加速度的关系
  - 三个方向上摇动手机的最大加速度
- 静态加速度输出可成为倾角传感器。
- 其他,有交叉灵敏以及加速度方向 突然变化时的响应等问题。












#### 加速度传感器—思考题


- 4-11 手机中的加速度传感器都有哪些应用?
- 4-12 如果你可以拿到手机中的加速度传感器数据, 你想做什么样的实验研究或应用开发?
- 4-13 为什么计步器明显有测量误差?误差与哪些 因素有关?


#### 反射式光纤位移传感器 光源 光敏元件 输出电压 发射光 锥面 。 发射光纤 接收光纤 探头前端与物体表面的距离 L 非功能性光纤。 关注某一发射光纤,讨论其反射光 被所有接收光纤接收的情况。 非功能性光纤。 实验观察: 镜面与非镜面反射输出信号的差别: 环境光的干扰; 线性测量范围: 如果2Ltan θ <P-2r. 如何保证振动测量的线性动态输出的 则无反射光入射。


# 距离测量


- 光纤位移检测、光电测距传感器
- 光栅标尺、莫尔条纹、磁标尺
- 鉴向和计数
- 测长的点/阵列传感器
- 二维码定位系统
- PSD测距
  - 位置敏感器件原理
  - 三角测量原理
  - 光电检测的抗干扰问题
  - 同步积分原理








































## 倍加福公司的DM二维码和读码器

- 读码器: RS485读码器输出24位二进制码; 精度可设置为10mm, 1mm, 0.1mm。
- 精度设为1mm时,读码器每向前移动1mm,位置值自动加1。 测距总长: 2^24=16777216mm=16.77km
- 利用窗口内条码的冗余性,模糊的码带最长可到20mm。 (至少有一个清晰可读) 读取区域小,能保证最小的轨道弯曲半径。
- 条码:标准两行,可用多行,可测多行。可以粘贴标记码带并参数化设置, 用来产生控制信号。










#### 思考题

- 5-1 反射式光纤位移传感器的位移特性由上升和下降两段组成,非单调性变化,为什么?用该传感器测量反射面振动时应注意什么?
- 5-2 填空:
  - 光栅标尺由栅距同为P的( )和( )构成。 光电传感器检测透过两窗口的光强,理想输出波形是( )波形。 A相和B相传感器窗口相距( )个栅距,输出信号相差( )rad。
- 5-3 车床上的活动部件来回不确定地滑动,为检测部件绝对位置,需要同时检测()和()。
- 5-4 利用D触发器和A、B相传感器脉冲输出,设计鉴向电路,并绘制鉴向时序图。为得到栅距1/2倍和1/4倍的测量分辨率,应如何设计电路?
- 5-5 设动态磁栅标尺的磁极距离为0.2mm,磁标尺总长为3m,位移测量的标准测量不确定度为0.002mm。问传感器输出电压的分辨率至少应为多少Vpp,才能达到0.002mm的测量不确定度?
- 5-6 在立体仓库应用中, DM二维码定位系统的关键技术有哪些? 1cm大小的 DM码定位, 精度可以有10mm、1mm、0.1mm可选, 如何做到的?







# 光电检测的特点

- 发光器件和收光器件同时存在 主动发光,近距离发光; 一》信号源
- 照明光和其他干扰光不可避免地存在 -> 干扰源
- 调制解调的信号处理方法
  - -》传统的方法是提高信噪比

# (1) 发光二极管(LED)正弦波发光电路 1kHz正弦 发光 GL5UR64 20K 10K 10K 20K 10K

# 光电传感器的信号处理方法

- 提高SN比:
  - 放大信号(如:增大发光强度,利用红外LED)
  - 抑制噪声(如:远离或不正对干扰光)
- 调制发光: 主动区别干扰光(调制频率已知)



- 解调信号的处理方法
  - <mark>同步积分</mark>一〉锁定放大器(Lock-in Amp.); (在接收信号中求调制频率成分的幅值)
  - 高通或带通滤波。

#### 思考题

当1kHz闪光的LED(Signal)和50Hz电灯(Noise)同时照射光电传感器时、画出下列各种情况下的输出信号波形。

- (1)LED光照强、电灯光照弱:
- (2)LED光照强、关闭照明电灯;
- (3) 关闭LED指示灯、电灯光照弱:
- (4) 关闭LED指示灯、电灯光照强;
- (5)LED光照弱、电灯光照强。

哪一种情况SN比最高?

## 光电传感器输出信号

$$x(t) = A\sin(2\pi f_s t + \theta_1) + B\sin(2\pi f_n t + \theta_2),$$
  
$$f_s = 1000Hz, \quad f_n = 100Hz$$

- (1) A=2.5V, B=0.5V
- (2) A=2.5V, B=0
- (3) A=0, B=0.5V
- (4) A=0, B=1.5V
- (5) A=0.5V, B=1.5V

# 同步积分的原理

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^{t} x(\tau) \cdot \sin 2\pi f_{s} \tau d\tau$$


设 
$$T = N / f_s$$

$$x(t) = \underbrace{A\sin(2\pi f_s t + \theta_1) + B\sin(2\pi f_n t + \theta_2)}_{= A\cos\theta_1 \cdot \sin 2\pi f_s t + A\sin\theta_1 \cdot \cos 2\pi f_s t + B\sin(2\pi f_n t + \theta_2)}$$


则 
$$y(t) \approx \frac{A}{2} \cos \theta_1$$


接收信号与发光信号同步积分结果:


- 输出直流成分、与发光信号同频率同相成分的大小成比例。
- 主动改变  $\theta$  角一〉调出最大输出一〉求A。 (微弱信号检测)
- A不变-〉求 $\theta$ 角; (相位差测量)



# 三角函数的正交性







#### 思考题

- 6-2 填空:
- 1) PSD元件的两正极输出电流与入射光点到两电极的距离成( )关系。
- 2) PSD元件输出(入射光点的位置信息),是连续的(模拟量/开关量)输出,表示入射光斑的()。)。
- 3) PSD距离传感器由( )、( )、两片( )和( )组成。为提高测距灵敏度应该尽量将基线D设计得( )一些。为抗其他光源的干扰,需要( )发光,并根据( )解调接收信号。
- 4)同步积分是一种从被噪声淹没的信号中分析())信号成分大小的有效方法。
- 6-3 写出计算公式:

CCD图像传感器能够输出的入射光点位置是空间离散信息,用各象素灰度值P(i)表示,设图像传感器象素间距为d( $\mu$ m),求入射光点的重心位置。

6-4 如何检验在光电测距传感器(含LED发光和PD或PSD敏感元件)中是否有发射调制和接收光的解调机制在其中?