第一部分 50 分

一、填空题

不确定度 概念题

- 二、为了校正一个离心加速度测量仪,将该仪器放置在半径为 R 的水平台上,水平台以 N r/min 的速度旋转
- 1. 求加速度表达式
- 2. 若 R 是精确的, 求加速度的 A 类不确定度 UaN
- 3. 若 N 的不确定度为 UN = 1r/min 求 UaN

还有一个条件 N=1000

4. 若 R 的不确定度为 UR,如何能使 UaN 基本不受 UR 影响

应该是 Ur 对 Ua 的影响小于 Un 对 Ua 的影响吧

- 三、气体成分识别
- 1. 各类气体传感器的比较,见讲义
- 2. 吸收光谱法(讲义上的图)。写出 lin lout 的关系
- 3. 如何识别两种混合气体
- 四、PSD 测距, I与入射点与电极的距离成正比(讲义上的图)
- 1. 求 x 表达式(见讲义)
- 2. 如何选择 D(记不太清了, 其实是不太会-_-)
- 五、莫尔条纹标尺(讲义上两个图)
- 1. 为什么莫尔条纹标尺可以测量微小位移?
- 2. 如何给出位移方向?

丛	_	ウロ ハ		/\
第		部分	50	\mathcal{T}

六、填空

- 1. 水的三相点 90 温标____ 摄氏度____
- 2. 辐射测温,按照灰度系数 0.8 测得 xx 度,然后发现实际灰度系数为 0.75,那么实际温度_____(>、
- <、=) xx 度
- 3. 物位测量包括
- 4. 转子流量计 测啤酒(密度<水),则读数____(偏大、偏小)
- 5. 电磁流量计 400 脉冲/升。测得 2000 脉冲/分钟 那么流量 (等于、不等于)5 升/分钟
- 6. 弹簧管压力计测量的是 压力
- 7. 好像还有一两题....
- 七、画图表示 绝对压力、大气压力、表压力、真空度、压差。标明方向。
- 八、热电偶问题,讲义图,二线制。R1=R2=R3=100 Ohm Rcomp=21 Ohm 引线电阻 RLEAD = 10.5 Ohm(25 摄氏度) 0.385%/度 Rt=100 105 Ohm
- 1. 计算输出的范围。
- 2. 如果温度上升到 35 摄氏度, 计算输出范围, 零点、量程、以及分别对 25 度时的量程的相对误差。
- 3. 画图改为三线制,给出 25 度和 35 度时的输出范围,解释为什么三线制可以基本消除引线电阻的影响。
- 九、液柱式压力计 30 度角 液柱长度 R 密度 ρ 表压 Δp

- 1. 计算其灵敏度(帕/毫米)
- 2. 还有 2 吗?

十、(老师说,最后再做这个,就是物理题,5分)


为测明渠流量,加入一个挡板,挡板高 D,宽 b,上游水头 h(水面高出挡板上沿),求流量 (提示:水的流速与因重力下落的速度相比较小,可以简化计算)

检测原理-2006春季学期-曹丽&彭黎辉


老师们考的很细,一定要去上课,不推荐考前突击,很有风险。

第一部分 50 分

- 一、填空题(20分)
- 1、互感式差压传感器 LVDT, 讲义上的图颠倒过来放置,分析,空很多,很细。
- 2、 为了校正一个离心加速度测量仪,将该仪器放置在半径为 R 的水平台上,水平台以 N r/min 的速度旋转。已知 N 的不确定度为 uN, 求加速度的合成不确定度 ua; 若 N 的不确定度为 UN = 1r/min; 若转速 N 为 5000r/min, 求相对不确定度(注意要写成百分数形式)。
- 3、通过单个信号的自相关函数可以研究信号的__; 通过两个信号的互相关函数可以检测。
- 4、晶振膜气体传感器,因为气体的吸附,导致 上升, 下降。
- 5、关于 B 类不确定度的一道题,和作业题比较象。
- 二、光电码盘(讲义图,简单的那个,不是 ABZ 三相的)(14分)
- 1、写出码盘的角速度的表达式
- 2、在1的基础上,如何实现转向的测量(画图示意并说明)
- 3、又,再问如何实现绝对转角的测量(画图示意并说明)
- 三、PSD 测距, I 与入射点与电极的距离成反比(讲义上的图)(10分)
- 1、求 x 表达式(见讲义)
- 2、如果入射点不能看作一个点,而是一个半径为 r 的圆,光强分布见图 1。那么 PSD 测出的光点位置 x 的物理意义是什么? 并写出 x 的表达式。(课上讲过)



四、气体检测的问题(6分)



示意图如图 2 所示,气体封闭在容器中,经过调制的光(强度随时间变化),频率为 fs,照射容器,气体受热周期性膨胀,产生的周期性压力经过 mic 传出。

问:为什么要进行同步积分?指出信号处理部分的一个设计欠缺。

第二部分 50 分

五、填空、选择、判断(15分)

- 1. 水的三相点用 90 温标表示为 K, 对应 摄氏度。
- 2. 辐射测温, 按照灰度系数 0.75 测得 1000 度, 然后发现实际灰度系数为 0.92, 那么实际温度 _____(>、<、=) 1000 度
- 3. 物位测量中的物位分为包括 、 、 、
- 4. 转子流量计 测啤酒(密度<水),则读数____(偏大、偏小)
- 5. 电磁流量计 400 脉冲/升。测得 2000 脉冲/分钟 那么流量等于 5 升/分钟。(对/错)
- **6**. 图中已经画出了绝对压力、大气压力、表压、真空度、差压、负压力。写出各个压力的名称,注意箭头方向。
- 7. 普朗克定律中 E(o,lamda)的单位是__ (fz!)。
- 8. 某差压测量仪表量程为 $0\sim100$ 千帕,采用 $4\sim20$ mA 标准电流信号远传,现用该差压仪表配合标准孔板测量流体流量,已知差压仪表满量程时对应的流量为 100 立方米/小时,当差压仪表输出对应的流量为 50 立方米/小时时的电流大小为__。

六、简答题(2*5分)

- 1、北京地区某个买汽车的,给一批汽车轮胎按统一标准充气。然后一半在北京买,另一半买到了西藏。问为什么买到西藏的大多都出现了爆胎的情况。
- 2、热电偶的参比端恒温法(冰点槽),图 3,问当 J3、J4 温度不同时会存在什么问题。如何解决,画出改进的示意图。(都在讲义上)



1、热电偶问题, 讲义图, 二线制。R1=R2=R3=100 Ohm Rcomp=21 Ohm

引线电阻 RLEAD = 10.5 Ohm(25 摄氏度) 0.385%/度 Rt=100 - 105 Ohm

- a. 计算输出的范围。
- b. 如果温度上升到 35 摄氏度,计算输出范围、零点以及零点、量程分别对 25 度时的量程的相对误差。
- c. 画图改为三线制,给出 25 度和 35 度时的输出范围,解释为什么三线制可以基本消除引线电阻的影响。(15 分)
- 2、时差法测流量,图 4 为一种超声流量计传感器配置方式,Sensor 1、2 均作为超声发射和接收传感器使用,推导采用时差法处理该超声流量计信号时流量的表示公式,管径为 D。 (6 分)
- 3、为测明渠流量,加入一个挡板,如图 5 所示,挡板高 P,宽 B。 上游水头 h(水面高出挡板上沿),开出了一个张角 sita 的等腰三 角形槽。求流量表达式。(4 分)

(提示:水的流速与因重力下落的速度相比较小,可以简化计算)

