#### 智能传感与检测技术(48学时)

第1-8周 (曹丽)	第9-16周 (彭黎辉)
概论、检测的基本概念 测量误差分析、测量不确定度 位移、距离测量 速度、加速度测量	温度测量 压力测量 流量测量 物位检测
京於理(0世時) 复工开办出了京都 写开办京路报生	

| 实验课(8学时): 每人两个半天实验,写两个实验报告 | 第5-12周,分组和时间表待定

教材(1): 张毅等.

《自动检测技术及仪表控制系统》, 化工出版社, 2012年(第三版)

教材(2):王俊杰等,

《传感器与检测技术》,清华大学出版社,2011年

教材(3): Jacob Fraden, Handbook of Modern Sensors, Springer, 2010

+ 电子课件

## 实验课(8学时)安排

- 第5-12周, 每周四周五下午或周末的半天, 每班分两批。
- 实验课地点: 中央主楼521室、704室等
- 实验课负责: 陆耿老师、郑老师和博士生助教3人。
- 基础实验4学时(二选一):
  - A-1. 金属箔式应变计—应变电桥;
  - A-2. 变面积式电容传感器—位移测量;
  - B-1. 温度传感器—热敏电阻温度特性实验;
  - B-2. 电感传感器—差动变压器和零点残余电压补偿;
- 应用实验4学时(三选一):
  - C-0. 开关量传感器; AS-i 总线(1)(2);
  - D-0. 太赫兹光谱检测(1)(2);
  - E-0. 磁场梯度探测;

## 2021春季学期的融合式教学

• 荷塘雨课堂:语音直播,互动,课前预习

• 网络学堂:课件,课后作业,讨论

• 腾讯会议:现场(屏幕+语音)分享

• 微信群: 通知和联络用

• 现场学生:只在雨课堂上参与互动, 不点直播, 不用会议

避免网络流量拥堵和啸叫

• 远程学生: 腾讯会议和雨课堂

## 智能传感与检测技术

第1周: 检测概论(概念/术语、原理/结构的多样性)

第2周:误差传递、测量不确定度、数据融合

第3周: 位移检测(应变片、电容传感器、差动检测)

第4周: 位移检测 (电感传感器、偏位/零位法、平衡式检测)

第5周:加速度、距离检测(方向判别、PSD、调制解调)

第6周: 速度检测(相关法、陀螺仪、激光测距测速)

第7周: (4/5休假日?)

第8周: 阵列和MEMS传感器 (阵列传感器应用、MEMS工艺)

# 智能传感与检测技术

第 9周: 温度测量(1)

第10周: 温度测量(2)

第11周: 压力测量(1)

第12周: 压力测量(2)

第13周: 物位测量(1)

第14周: 流量测量(1)

第15周: 流量测量(2)

第16周: 复习总结

## 名词术语

• 检测、测量、计量

Measurement, Measure, Metering, -meter, scale, gauge

仪器、仪表

**Instrument**, Instrumentation

• 传感器、敏感元件

Sensor, Transducer

• 变送器、调节器、执行器

Transmitter, Regulator, Actuator

- 仪表及检测技术 Instrumentation and Measurement Tech.
- 传感器与执行器 Sensor and Actuator
- **测控工程** Instrument and Control Engineering
- · 感知、遥感 Detection,Remote Sensing
- Intelligent Sensors and Measurements
- Smart Sensor and Measurement Technology

### 课程要求

- 期末半开卷考试(允许带一张A4纸)
- 综合考评:平时成绩(作业+实验报告+互动和出勤)30%; 考试成绩70%。
- 听课一》阅读一》思考一》提问一》实践。
- 每班一名课代表, 督促班级同学学习, 协调实验分组等。

• 联系方法: 中主700A、Tel:62792559

• 答疑时间: 每周四下午 700A或701

#### 投票 最多可选1项

② 设置

《智能传感与检测技术》,将该课程名称翻译成英文,你认为下面哪个翻译更容易接受?

- A Intelligent Sensors and Measurements
- **Smart Sensor and Measurement Technology**

提交

# 传感器及检测仪表的种类分类

• 按检测参量:如温度、压力、流量、位移、加速度等。

(电工量、热工量、机械量、物性和成分量、光学量、状态量和过程量)

• 按传感效应: 光电, 压电, 热电, 磁电等。

• 按能量来源: 有源传感器(能量转换型,如压电、热电、光电式),

无源传感器(能量控制型,如压阻、电容式)等

• 按传感器材料:导电体、半导体、有机、无机材料、生物材料等


• 按输出响应形式: 如连续式和开关式等。


• 按输出信号形式:如模拟量和数字量等。

• 按输出信号远传功能: 现场显示仪表和无线数据传输等

• 按应用场所:普通型、隔爆型(密封壳)及本质安全型(能量限制)


#### 检测与控制系统的组成 台式机 其他系统的 堂上机(嵌入式) 仪器装置 工控机 (PLC) 通信 系统界面 传感器 测控 AD 检测仪表与控制 作 制 人员 对 执行器 干扰 目标 例:流量检测、阀门控制、目标参数设置 =》传感器与检测技术:自动化和智能无人系统的源头技术, 获取数据及信息的手段。






# 对传感器或检测系统基本要求


- 高灵敏度(High Sensitivity)
- 高分辨率(High Resolution)
- 高稳定性(High Reliability, Stability)
- 高信噪比(High SN ratio)
- 准确性和精密性(Accuracy, Precision)








# 测量的基本概念


- 传感器或仪表的输入输出特性
- 测量灵敏度和线性度
- 测量范围、上下限、量程
- 零点迁移、量程迁移
- 滞环、死区和回差
- 测量精度等级
- 重复性和再现性
- 动态特性:响应有延时或震荡,与t有关

















## "测量"所涉及的知识范围

- 经典的测量智慧
  - 刻度线的吻合,视觉判断
  - 放大测量,提高测量灵敏度
  - 平衡测量,抵消其他干扰
  - 中医(望、闻、听、切), 综合诊断
- 成熟的工业自动化仪器仪表技术
- 测量法规
- 现代传感和检测技术
  - 实时在线检测、动态检测
  - 结构化、多元化测量
  - 微弱信号测量
  - 新工艺和安装技术
  - 结合通信、网络、系统集成
  - 新型传感和智能处理
- 对象研究(行业专家)、原理研究(创新设计)

## 测量法规

- 测量仪表检定
  - -国家质量技术监督局
- 标准化建立和管理
  - -国际标准化工作委员会, 国家计量院
- 国家标准和检定规程
  - -JJG 270-95 血压计和血压表检定规程
  - -GB/T 18604-2001 用气体超声流量计计量天然气流量
  - -JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示

...



# 新定义的意义

#### 国际千克原器:

- 定义来源: 1升水的质量为1kg
- 一个标准的39mm直径和高度的铂合金圆柱体
- 全世界现在大约有100个千克原器的复制品
- · -》用普朗克常数定义-》纳米、生物技术

#### 国际米原器:


- ・ 1875年【米条约】
- 定义来源:赤道到北极距离的(1/1000万)为1米
- -》用光速定义-》超微细加工




# 国际单位制(SI)的新定义


七个基本单位, 其他所有单位都可以从基本单位中导出


- ・ 千克kg-用普朗克常数h定义
- · 安培A-用基本电荷e定义
- · 开尔文K-用玻尔兹曼常数k定义
- ・ 摩尔mol 用阿伏伽德罗常数NA定义
- 秒s-
- <del>米</del>m-
- 坎德拉Cdー





- -》2018. 11. 16国际计量大会投票通过
- -》2019.05.20正式生效












## 传感器与检测的重要性

- 信息获取的手段
- 大数据和网络信息化的源头
- 定量或定性分析的依据
- 控制质量/数量、保证安全、综合决策的前提条件
- 要求高灵敏度、高精度、低功耗、小型化、智能化
- 原理和结构的多样性,要求设计人员具备综合应用能力





# 传感原理的选择


- PC机手写板输入原理
  - 电磁感应, 光电, 超声波,
  - 电阻式、电容式触摸屏
- 指纹输入的检测原理
  - 棱镜光学, 电容, 扩散光学,
  - 电场, 感热, 感压

==》小型化、高精度、低功耗、耐干扰、 低成本,才能有应用上的优势。

# 指纹输入的传感原理

(3) 扩散光光学法

观测通过手指内的光线、谷线处由于光扩散而变暗



#### (4) 电场方法

到达真皮距离不同造成电场强度分布不同

(5) 感热方法

隆线皮肤体温与谷部空气温度的差

(6)感压方法 <sup>凹凸压力分布</sup>


# 检测结构的选择


例: 光电检测中的检测结构设计

- 瓶口缺陷检测
- 工具高度检测
- 焊锡异常检测

==》将复杂检测问题通过结构设计使后续处理更简单、快速。

# 施口缺陷检测 LED発光器 回転駆動 ロール (a) 生产线上的检测 (b) 旋转瓶身,观测时序列信号





## 焊锡形状检测结果











不合格焊锡的成象

#### 思考题

- 1-1 什么是仪表的灵敏度和分辨率?两者间存在什么关系?
- 1-2 如果AD转换的1个LSB比电路噪声还小,那么该数字仪表的分辨率还能否达到1LSB?
- 1-3 什么是本质安全防爆型仪表?
- 1-4 为什么仪表有时需要调节零点和调节量程?
- 1-5 Sensor, Transducer, Transmitter和Instrument的区别是什么?
- 1-6 仪表为什么要有行业标准、规范或检定规程?
- 1-7 一台精度为0.5级的温度显示仪表,下限刻度为负值,为全量程的25%, 该仪表在全量程内的最大允许误差为1℃,求该仪表刻度的上下限及量程 各为多少?
- 1-8 电子血压计和听音式水银柱血压计,哪种测量人体血压更准确?为什么? 试分析腕式和臂式电子血压计可能有何不同。


## 传感数据的分析和处理


- 传感器总有输出结果。
- 采集处理后,上位机也总有计算结果。
- 结果意味什么? 是否有意义? →首先怀疑结果!
- 测量条件? →改变测量条件, 反复测试!
- 传感器性能?→达到了预期效果?
- 理论模型修正? →输出结果的完整解释。
- 测量方法不同、输出结果不同。→互相标定
- 真值可能测不出来,
- 但对测量方法的分辨率、SN比、不确定度等要有所把握。

==》传感和检测的直接数据经处理后才能满足具体的需求。

#### 思考题

- 1-9 激光旋转2D测距仪对地面的扫面结果如图(a),测距结果为一曲线。曲线中有突变的数据,经确认是地砖之间的沟缝造成的,图(b)为水平移动测距仪时的另一次测量结果。
  - (1) 写出曲线数学模型。(2) 如何估计仪器到地面的距离 必?





提示:

 $y = \frac{y_0}{\cos(i\Delta\theta + \theta_0)}$ ,  $(i = 0,1,2,\dots,n, \Delta\theta = 0.05^\circ)$ 

#### 思考题

- 1-10 西汉日光镜(魔镜)反射太阳光的成像图片如图(a)。利用激光共焦 点测距显微镜扫描得到的镜面二维凹凸数据如(b)。如何能够说明微小 凹凸结构是投影成像的根源?
  - (a) 太阳光下成像图片
- (b) 原始测量数据
- (c)剔除镜面弯曲的数据








出处:曹丽, 许聪, 基于激光共焦位移计的日光镜表面扫描检测, 第九届全国光学测试学术会议, 2001年

#### 思考题

- 1-11 图(a)所示的电位器是一种位置传感器。
- (1) 写出位置传感器的理想输入输出特性公式。
- (2) 图(b) 所示大小的滑动触头,在滑动接触缠绕的电阻丝时,会出现同时接触两根或只接触一根的情况。试描绘精细的输入输出特性曲线。
- (3)图(c)所示大小的滑动触头,与图(b)相比,对于测量有何不同?







提示 for (b):

$$U = \frac{d}{D}E = \begin{cases} \frac{i}{N}E, & \text{滑动接触凸点 (i) 时} \\ \frac{i}{N-1}E, & \text{滑动接触凹点 (i+0.5) 时} \end{cases}$$

#### 思考题

- 1-10 西汉日光镜(魔镜)反射太阳光的成像图片如图(a)。利用激光共焦点 测距显微镜扫描得到的镜面二维凹凸数据如(b)。如何能够说明微小凹凸 结构是投影成像的根源?
  - 答: 经过剔除镜面弯曲和平台倾斜后, 可以清晰看到镜面上有与成像密切相 关的微米级的凹凸结构。
- (a) 太阳光下成像图片 (b) 原始测量数据
- (c)剔除镜面弯曲的数据



