## 2005 检测

第一部分 50分

一、填空题

不确定度 概念题

二、为了校正一个离心加速度测量仪,将该仪器放置在半径为 R 的水平台上,水平台以 N r/min 的速度旋转

- 1. 求加速度表达式  $a=RN^2$
- 2. 若 R 是精确的,求加速度的 A 类不确定度 UaN

$$U_{aN} = 2NR \cdot U_N = 2NR \cdot \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (N_i - N)^2}$$

其中 $N_i$ 为测量值,N 为平均值

3. 若 N 的不确定度为 UN = 1r/min 求 UaN (还有一个条件 N=1000)

$$U_{aN} = 2NR \cdot U_N = 2 \times 1000 \times R \times 1 = 2000R$$

4. 若 R 的不确定度为 UR,如何能使 Ua 基本不受 UR 影响 (因该是 Ur 对 Ua 的影响小于 Un 对 Ua 的影响吧)

$$U_a = \sqrt{4N^2R^2U_N^2 + N^4U_R^2}$$

## 则需要 $4N^2R^2 \gg N^4$

- 三、气体成分识别
- 1. 各类气体传感器的比较,见讲义
- 2. 吸收光谱法(讲义上的图)。写出 Iin Iout 的关系
- 3. 如何识别两种混合气体

四、PSD 测距, I 与入射点与电极的距离成正比(讲义上的图)

1. 求 x 表达式(见讲义)

$$\frac{l-x}{L+x} = \frac{l1}{l2}$$
$$x = L\frac{l2-l1}{l1+l2}$$

- 2. 如何选择 D(记不太清了, 其实是不太会-\_-) 适当增大 D, 可增加灵敏度, 但 D 过大, 不利于将 LED 和 PSD 封装
- 五、莫尔条纹标尺(讲义上两个图)
- 1. 为什么莫尔条纹标尺可以测量微小位移?

莫尔条纹间距
$$W = \frac{P}{tan\theta} = \frac{p}{\theta}$$

由于 $\theta$ 较小,则间距被放大,即将微小位移进行了放大,便于测量。

2. 如何给出位移方向?

若 G1 向右移动, G2 相对向左移动, 条纹向上移动。利用光电元件 S1、S2 位置上下相

## 差 1/4 W 来检测, 若 S1 输出相位领先 S2 相位 90°, 条纹向上走, G1 向右移动。

第二部分	50 分
//3 <del></del>	00 /

六、填空

- 1. 水的三相点 90 温标 摄氏度
- 2. 辐射测温,按照灰度系数 0.8 测得 xx 度,然后发现实际灰度系数为 0.75,那么实际温度 (>、<、=) xx 度
- 3. 物位测量包括\_\_\_ \_\_\_\_
- 4. 转子流量计 测啤酒(密度<水),则读数 (偏大、偏小)
- 5. 电磁流量计 400 脉冲/升。测得 2000 脉冲/分钟 那么流量\_\_\_\_(等于、不等于) 5 升/分钟
- 6. 弹簧管压力计测量的是 压力
- 7. 好像还有一两题....

七、画图表示 绝对压力、大气压力、表压力、真空度、压差。标明方向。

八、热电偶问题,讲义图,二线制。R1=R2=R3=100(Ohm) Rcomp=21(Ohm) 引线电阻 RLEAD=10.5(Ohm) (25 摄氏度) 0.385%/度 Rt=100-105(Ohm)

- 1. 计算输出的范围。
- 2. 如果温度上升到 35 摄氏度,计算输出范围,零点、量程、以及分别对 25 度时的量程的相对误差。
- 3. 画图改为三线制,给出 25 度和 35 度时的输出范围,解释为什么三线制可以基本消除引线电阻的影响。
- 1. 当 Rt=100 时,输出为 0;当 Rt=105 时,输出 $\frac{21+105}{105+100+21} \frac{100+21}{100+100+21}$ VB=0. 01VB 2.

九、液柱式压力计 30 度角 液柱长度 R 密度 ρ 表压 Δ p

- 1. 计算其灵敏度(帕/毫米)
- 2. 还有 2 吗?

十、(老师说,最后再做这个,就是物理题,5分)

为测明渠流量,加入一个挡板,挡板高 D,宽 b,上游水头 h(水面高出挡板上沿),求流量(提示:水的流速与因重力下落的速度相比较小,可以简化计算)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{dB}/\mathbf{dt}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{jc} + \mathbf{dD}/\mathbf{dt}$$

 $\triangle \cdot \mathbf{B} = 0$