## Пониженные обороты при положении заслонки 115%

- 1. Определение отказа
  - ➤ Ha ИЛС→«RPM too low at 115%».
  - ► На левом ИПВ→«EMRG»→«RPM too low at 115%».
- 2. Действия при отказе
  - 1) На этапе разбега
    - «Emergency BRAKE».
  - 2) На этапе набора высоты при взлёте
    - Когда относительная высота > 100м, выдать команду «Normal Approach» или «Reverse Approach».
  - 3) На других этапах Не требуется действий.

Примечание: отказ «Пониженные обороты при положении заслонки 115%» означает то, что обороты двигателя меньше 5000об/мин при угле положения заслонки на земле 115%, в таком случае тяга двигателя недостаточна для поддержки набора высоты при взлёте.