Одноканальный отказ рулевой машины заслонки

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Throttle actuator single channel failure»
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«Throttle actuator single channel failure»
- 2. Действия при отказе
 - 1) На этапе разбега
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 2) На этапе набора высоты при взлёте
 - При отностительной высоте > 100м «Normal Approach» или «Reverse Approach».
 - 3) На этапе крейсерского полёта
 - Как можно скорее выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR».
 - **4) На этапе захода на посадку** Не требуется никакого действия.
 - **5) На этапе пробега** Не требуется действий.