# 苏州大学电子信息学院 设计性实验报告

数字电压表设计

实验者姓名: 龚烨

合作者姓名:

专业:通信工程

班级: 2

学号: 2128410206

指导老师: 朱哲辰

实验日期: 2023.6.5

## 目录

_	设计任务	*
$\equiv$	方案选择与设计	*
三	软、硬件原理与实现	*
四	测试要求与设备	*
五.	结果记录与讨论	*
六	存在问题与改进对策	*
参	考文献	*

- 一、设计任务
- 1. 实验内容
- (1)在 PROTEUS 环境中,设计单片机外接 A/D 转换器、数码管、按键的接口电路;
- (2)编写控制程序,实现数码管上显示电压值,按键控制转换开始停止。
- (3) 调试程序,直到运行结果正确。
- 2. 实验目标
- (1) 了解 A/D 转换器的工作方式;
- (2) 二进制数与电压值的转换方法
- (3) 掌握数据采集的编程方法
- (4) 掌握单片机应用系统的开发过程。
- 二、方案选择与设计

实验流程 1: 在 Proteus 中设计电压表电路

- (1) 利用 ADC0808 芯片与单片机实现电压模数转换。
- (2) 利用 4位 LED 数码管显示测量电压数值。
- (3) 通过可调电阻建立简单的电压表测试电路。

参照参考电路, 画出电路图。

实验流程 2: 编写电压表程序

(1) 参考书本 244 页至 245 页程序,编写程序使得数码管实时显示输入模拟电压的测量电压值。

编写程序, 实现输出电压。

实验流程 3: 测试电压表性能

- (1) 找到电压表的可测量最大值与最小值。
- (2) 找到电压表的灵敏度(可使电压表输出发生变化的最小输入变化)
- (3) 在可测最大最小区间中选择 5 个参考电压值,观察实际输入为该五个参考电压值时设计电压表的输出。计算输出误差,分析误差原因,提出误差改善方案。

通过调成滑动变阻器,找出可测量最大值和最小值、电压表的灵敏度。分析不同电压的测量和实际数据,可以得出误差原因及改进方案

#### 三、软、硬件原理与实现

#### 1. 电路设计

采用 51 单片机最小系统,使得单片机能正常工作。P0 口接 AD0808 的输出端以收集转换的数字量,AD0808 的 EOC 引脚通过反相器接入单片机的外部中断 0 输入引脚 P3.3,以将产生的转换完成信号通过外部中断 0 在单片机内申请中断。模拟输入口 0 接输入的模拟电压,通过电位器和 Vcc 获得可调的模拟电压输入。单片机 P1 口作为段选接入共阳极数码管,P2 口低四位作为位选接入数码管。





图 1 参考电路



#### 图 2 实际使用电路

如图 2,由单片机 P3.6 引脚输出的写信号和 P2.7 引脚经与非门控制 ADC 的地址锁存和转换启动。将 ALE 和 START 连在一起,可以使 ADC0808 在锁存通道地址的同时启动 A/D 转换。在读取转换结果时,用单片机 P3.7 引脚输出的读信号和 P2.7 经或非门产生正脉冲,作为输出允许的 OE 信号。EOC 作为转换结束标准,作为外部中断 0 的输入信号。

#### 2. 程序设计

参考书本,设计针对单通道的 A/D 转换程序,并采用数码管的动态显示,将采集的数字量转换为数码管的显示输出。

#### 四、测试要求与设备

要求: 1.在 Keil µ vision 中完成程序的编写编译;

- 2.在 Proteus 中完成整体电路的连接布线和仿真;
- 3.观察跑马灯的点亮时间和移动方式。

硬件设备: 计算机一台

软件设备: windows 操作系统、Proteus 8 Professional、uVision 软件以及 51 系统开发环境。

### 五、结果记录与讨论

使用代码如下

K0 EQU P3.0

ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0003H AJMP E INT0

ORG 0100H

MAIN: SETB ITO

SETB EX0 SETB EA

LOOP: MOV DPTR, #0EFF8H

MOVX @DPTR, A LCALL TRANSFER LCALL DISPLAY JNB K0, KEY0 LJMP LOOP

E INTO: PUSH ACC

PUSH PSW PUSH 06H PUSH 07H

MOVX A, aDPTR

MOV 30H, A POP 07H

POP 0/H POP 06H POP PSW POP ACC RETI

MOV A, 30H MOV B, #51 TRANSFER:

DIV AB

MOV 31H, A MOV A, B MOV B, #5 DIV AB MOV 32H, A MOV 33H, B

RET

**DISPLAY:** MOV A, 31H

MOV DPTR, #TAB1 MOVC A, ÔA + DPTR

MOV P2, #02H MOV P1, A LCALL DELAY

MOV A, 32H

MOV DPTR, #TABLE MOVC A, ÔA + DPTR

MOV P2, #04H MOV P1, A LCALL DELAY

MOV A, 33H

MOV DPTR, #TABLE MOVC A, ÔA + DPTR

MOV P2, #08H MOV P1, A LCALL DELAY

MOV P2, #00H

RET

LCALL DELAY KEY0:

JNB K0, \$ CPL EX0 LJMP LOOP

**DELAY:** MOV R7, #10H MOV R6, #50 DA1: DJNZ R6, DA2 **DA2:** 

DJNZ R7, DA1


RET

TAB1: DB 40H, 79H, 24H, 30H, 19H
TABLE: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H,

80H, 90H, 0FFH

**END** 

为测量最大电压,将滑动变阻器调整至1%,结果如图3所示。



为测量最小电压,将滑动变阻器调整至99%,结果如图4所示。




图 4

因此, 电压表最大电压为 4.93V, 最小电压为 0.03V, 可使电压表发生变化的最小输入变化 为 0.05V。

表 1 参考电压和数码管显示对比

参考电压/V	0.8	1.00	1.06	1.12	1.17
数码管显示/V	0.81	1.00	1.04	1.12	1.15
误差/%	1.11	0	2	0	2

如表 1 所示,五个不同的参考电压和对应的数码管显示的输出值对比及误差。可以发现在 0.1 的倍数值上,数码管的输出基本和参考电压相同,而其他情况会有 0.02V 的误差。

误差原因是在主程序中将 A/D 转换的数字量转换为十进制数的程序中,要显示在数码管上的为 0-5 的十进制数,源程序中采用的是直接将每一位除以对应的位权,即 A/51 获得个位,余数再除以 5 获得十分位和百分位。

改进方案是在获得个位之后,将余数先乘二,再除以十,这样就可以减小在数制转换上的误差。

表 2 改进后参考电压和数码管显示对比

参考电压/V	0.8	1.0	1.07	1.10	1.17
数码管显示/V	0.82	1.00	1.06	1.10	1.16
误差/%	2.22	0	0.95	0	0.87

如表 2 所示,可以发现改进后误差明显缩小。

#### 参考文献

陈蕾,邓晶,仲兴荣.单片机原理与接口技术 [M],机械工业出版社,2012 侯玉宝等.基于 Proteus 的 51 系列单片机设计与仿真 [M],电子工业出版社 2009.