对中整平操作手册

作者: pandaman

时间: 2023.01.13

本文件是公司内部文件,仅供公司内部使用,未经公司许可,任何人不得外传、散布本文件内容或将本文件内容用于任何商业用途,否则将追究相关责任。

有问题,请联系: yaopantao@bdcatek.com

对中整平操作手册

- 01. 找一个清晰的小点作为对中点(或在地上打钉、找已有的测绘点、划十字)
- 02. 安装基座, 拧紧下方的通孔螺旋
- 03. 在对中点上架设三脚架,松开三个脚架螺旋,拉长三脚架到合适高度(与胸同高),拧紧脚架螺旋,撑开三脚架,粗略放平,架设位置大致在对中点正上方
- 04. 一只脚尖放在对中点附近,身体处在未固定的两条腿中间,双手抓住两条腿, 眼睛看目镜, 保持三脚架稳定的情况下旋转目镜螺旋, 调整清晰度, 清楚之后调整两条腿的高度, 使对点器对准点位, 同时保持架头水平
- 05. 观察圆形气泡的位置,脚踩在对应的腿支架上,避免三脚架整体移动,往气泡偏移的方向调整高度
- 06. 依次调整, 使圆形气泡的位置大致居中
- 07. 转动基座、使长方形气泡管平行于两个圆形脚螺旋
- 08. 同时转动左右两个圆形脚螺旋, 使气泡居中
- 09. 将基座再旋转90°, 旋转第三个圆形脚螺旋, 使气泡居中
- 10. 此时随便旋转基座, 气泡应该都是居中的, 如果还没居中, 再微调脚螺旋
- 11. 居中之后通过目镜查看对中点的位置,此时可通过拧松通孔螺丝,平移基座,使目镜中的十字光丝正对对中点