

Fakultät Elektrotechnik Studiengang Energietechnik und erneuerbare Energien

Laborbericht

Mini-Taschenrechner

Johannes Wilhelm

Vorgelegt von Johannes Wilhelm 18. Mai 2021 am

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	2
2	Programmplanung	3
3	Quellcode	7

Kapitel 1

Aufgabenstellung

Nach dem Einschalten/Reset leuchtet die grüne LED und signalisiert die Eingabebereitschaft

- Der Benutzer drückt n-mal den Taster S1, um somit die erste Zahl n einzugeben
- Danach drückt der Benutzer den Taster S2, um somit das "+-Zeichen" einzugeben
- Danach drückt der Benutzer m-mal den Taster S1, um die zweite Zahl m einzugeben
- Danach drückt der Benutzer wieder S2, um somit "=" einzugeben
- Der Mikrocontroller addiert n+m und gibt das Ergebnis durch (n+m)-maliges Blinken der roten LED aus
- Danach schaltet der Taschenrechner wieder in den Bereitschaftsmodus mit der grünen LED und der gleiche Ablauf beginnt erneut

Kapitel 2

Programmplanung

Beim Programmstart wird das Interruptsystem aktiviert und von den beiden Buttons S1 und S2 getriggert. Die grüne LED symbolisiert zu beginn Eingabebereitschaft für den ersten Summand.

Der Programmstatus definiert welcher Summand gerade eingegeben werden soll. Nach Eingabe des ersten Summanden wird er auf 1 gesetzt und nach der Ausgabe wieder auf 0. Nach Eingabe des zweiten Summand erlischt die grüne LED und es wird eine Schleife aufgerufen welche sich so oft wie die Summe wiederholt. Bei jedem Durchgang wird die Rote LED ein und nach einem kurzen Delay wieder ausgeschaltet.


Nach der Schleife werden alle Register zurückgesetzt und das Programm beginnt von neuem.

Register	Verwendung	Anfangswert
R5	erster Summand	0x00
R6	zweiter Summand	0x00
R8	Programmstatus	0x00
R15	Schleifenzähler	

Tabelle 2.1: Register

Funktion	Port	Register	Interrupt Vektor	Bemerkung
Button S1	P2.1	P2IFG	0FFD4h	trigger auf negativer Flanke
Button S2	P1.1	P1IFG	0FFDEh	trigger auf negativer Flanke

Tabelle 2.2: Interrupts



Interrupts

Button S1 Delay Loop zom En	tprellen	
Interruptflag löschen		
true Programm status = 1? false		
zweiter Summand +1	erster Scimmand +1	
Interrupt routine Verlasseh		

Button 52 Delay Loop Zum Entprellen		
Interroptflag löschen		
true Programm status = 1? foilse		
Aosgabe	Programm status = 1	
Interrupt routine Verlasseh		

Funktionen

Ausgabe

Summanden addieven n+m=x

Grone LED = off

bis die somme x=0 ist

Rete LED = on

Delay LOOP

Rote LED = off

Delay LOOP

x um 1 verringern

alle Register auf Anfangs wort zurück setzen

DelayLoop

bis Schleifenzähler = 0

Schleifen zähler um 1 Verringern

Kapitel 3

```
1 ;
2 ; Mini Taschenrechner
4 ; ber den Button S1 werden zwei Zahlen eingegeben, welche
     anschlieend summiert und nach dem bettigen von Button S2
     durch Blinken ausgegeben werden.
6 ; Johannes Wilhelm
7 ; Hochschule Mannheim
8 ; Built with IAR Embedded Workbench
#include "msp430f5529.h"
13 Button_S1
              SET
                    0x02
                                          ; Taster an Port P2.1
14 Button S2
                    0x02
                                          ; Taster an Port P1.1
              SET
      (der Name S2 stammt aus dem Schaltplan des LaunchPad,
     siehe LaunchPad-Userguide "slau533b" auf Seite 57)
16 ;
```

```
; Progam Start, Adresse aus
           ORG
                 04400h
              Tabelle im Datenblatt Seite 22, rechte Spalte (fr
               MSP430F5529)
18 ;
19 RESET
              MOV.w #04400h, SP
                                        ; Stackpointer
     initialisieren, der Stack wchst von oben nach unten!
 StopWDT
              MOV.w #WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL; Watchdog Timer
     anhalten
21
 ; +++ Konfiguration der IO-Ports und der Port-Interrupts +++
22
23
24 Port_1
              MOV.b #0x00, &P1IFG; Alle P1-IFG's lschen, falls
25
                   zufllig gesetzt
              MOV.b #BITO, &P1DIR; nur P1.0 fr rote LED als
26
                 Ausgang konfigurieren (1=Out, 0=In), der Rest
                  des Ports sind Eingnge (der Taster Button_S2
                 hngt an P1.1)
              MOV.b #BIT1, &P1OUT; LED an Port 1.0 ist aus (
27
                 P1.0=0), PullUp an Port 1.1 fr den Button_S2 (
                  P1.1=1)
              MOV.b #0x00, &P1SEL; kompletter Port P1 als
28
                  normaler IO-Port verfgbar, nichts wird an
                  andere Peripherie abgegeben
              MOV.b #BIT1, &P1REN; aktiviere PullUp an P1.1 fr
29
                   Button_S2
              MOV.b #0xff, &P1IES; alle Port 1 Interrupts
30
                  werden auf negative Flanke getriggert (das ist
                   so, weil die Taster auf dem LaunchPad nach
                 Masse gehen)
              MOV.b #Button_S2, &P1IE ; Nur Taster "Button_S2"
31
                 fr Interrupt freigeben, alle anderen
                  Interruptflags von Port 1 unterdrcken
32
  PORT_2
33
              MOV.b #0x00, &P2IFG; Alle P2-IFG's lschen, falls
34
                   zufllig gesetzt
              MOV.b #0x00, &P2DIR; alle Ports sind Eingnge
35
```

```
MOV.b #BIT1, &P20UT ; PullUp an Port 2.1 fr den
36
                  Button_S1 (P2.1=1)
              MOV.b #0x00, &P2SEL; kompletter Port P1 als
37
                  normaler IO-Port verfgbar, nichts wird an
                  andere Peripherie abgegeben
              MOV.b #BIT1, &P2REN; aktiviere PullUp an P1.1 fr
                  Button S1
              MOV.b #0xff, &P2IES; alle Port 1 Interrupts
                  werden auf negative Flanke getriggert (das ist
                   so, weil die Taster auf dem LaunchPad nach
                 Masse gehen)
              MOV.b #Button_S1, &P2IE ; Nur Taster "Button_S1"
40
                  fr Interrupt freigeben, alle anderen
                  Interruptflags von Port 1 unterdrcken
              BIS.b #BIT7, &P4DIR
42 Port 4
                                      ; Port P4.7 als Ausgang
     konfigurieren fr grne LED
              BIS.b #BIT7, &P4OUT
                                      ; LED an Port 4.7
43
                  einschalten zu Programmbeginn (1 = "an")
44
45
                   #0x00, R5
              MOV
                                       ; Initialisierung erster
                  Summand
                     #0x00, R6
                                       ; Initialisierung zweiter
              VOM
                  Summand
              MOV
                    #0x00, R8
                                      ; Initialisierung
                  Programmstatusregister (0: Eingebe erste
                  Summand, 1: Eingabe zweiter Summand)
49
  Main
50
              BIS.W #GIE, SR
                                       ; global Interruptsystem
51
                  aktivieren
              NOP
53
                                       ; Endlosschleife
              JMP
                    Main
              NOP
                                       ; sinnloser letzter
55
                  Befehl, damit der IAR Simulator nicht
                 meckert...
```

```
57 ;+++ ISR
     ; +++ Button_S2 +++
59
  PORT1_ISR
61
              MOV.w #50000,R15
                                     ; initialisiere den
62
                 Schleifenzhler R15 mit dem Startwert 50000
                                     ; Schleife als Verzgerung
              CALL #DelayLoop
63
                  zum Entprellen
64
              BIC.b #BIT1, &P1IFG
                                 ; das gesetzte
                 Interruptflag lschen, sonst wrde ISR sofort
                 wieder neu ausgelst werden
              CMP
                   #0x01, R8
                                     ; Vergleiche ob R8<1 ist,
                  also ob der zweite Summand schon eingegeben
                 wurde
              JZ AUSGABE
                                     ; Wenn ja, springe zur
                 Ausgabe
                    #0x01, R8
              MOV
                                     ; Wenn nein, nder
70
                 Programmstatus fr Eingabe des zweiten
                 Summanden
              RETI
                                     ; beende Interruptroutine
71
72
  ; Ausgabe der Summe durch Blinken der roten LED
73
74
  AUSGABE
              ADD
                   R5, R6
                                     ; Addiere die zwei
75
     Summanten R5+R6 und speicher das Ergebnis in R6
              BIC.b #BIT7, &P4OUT
                                     ; keine
76
                 Eingebebereitschaft, Grne LED AUS
77
              CMP
                   #0x00, R6
  BLINK
                                     ; Vergleiche ob das
     Ergebnis in R6 Null ist
              JZ RESTART
                                     ; wenn Null: Neustart
79
80
             BIS.b #BITO, &P1OUT
                                     ; LED Rot AN
81
```

82

```
MOV.w #50000,R15
                                         ; initialisiere den
83
                   Schleifenzhler R15 mit dem Startwert 50000
                                        ; Verzgerungsschleife
               CALL #DelayLoop
84
                   aufrufen damit LED nicht sofort aus geht
85
               BIC.b #BITO, &P1OUT
                                        ; LED Rot AUS
87
               MOV.w #50000,R15
                                        ; initialisiere den
                   Schleifenzhler R15 mit dem Startwert 50000
               CALL #DelayLoop
                                        ; Verzgerungsschleife
                   aufrufen damit LED nicht sofort an geht
90
               DEC
                      R6
                                         ; Ergebnis runterzhlen (
91
                   so oft wird noch geblinkt)
                JMP BLINK
                                         ; Wiederhole das Blinken
92
93
   ; Neustart des Programm nach Ausgabe
95
                      #0x00, R5
   RESTART
               MOV
                                             ; Erste Summand auf
      null
                      #0x00, R6
               MOV
                                             ; Zweiter Summand auf
97
                    null
98
                      #0x00, R8
               MOV
                   Programmstatusregister auf null
               BIS.b #BIT7, &P4OUT
                                           ; Eingebebereitschaft,
101
                    grne LED AN
               RETI
                                             ; beende
102
                   Interruptroutine
103
104
   ; +++ Button_S1 +++
105
106
   PORT2_ISR
107
108
               MOV.w #50000,R15
                                         ; initialisiere den
109
                   Schleifenzhler R15 mit dem Startwert 50000
                                        ; Schleife als Verzgerung
                CALL #DelayLoop
110
                    zum Entprellen
```

```
111
112
              BIC.b #BIT1, &P2IFG ; das gesetzte
113
                  Interruptflag lschen, sonst wrde ISR sofort
                  wieder neu ausgelst werden
114
                    #0x01, R8
              CMP
                                      ; Vergleiche den
115
                 aktuellen Programmstatus
              JΖ
                    NEXT
                                      ; Springe zu NEXT wenn
116
                 der zweite Summand eingegeben wird
117
               INC
                    R5
                                      ; sonnst erhhe den ersten
118
                  Summand um eins
              RETI
                                      ; beende Interruptroutine
119
120
  NEXT
              INC
                                      ; erhhe den zweiten
                    R6
121
      Summand um eins
              RETI
                                      ; eine Interruptroutine
122
                 muss immer mit dem Befehl RETI abgeschlossen
                 werden
123
124
  ; +++ Funktionen +++
125
126
  ; Verzgerungsschleife
127
128
  DelayLoop
              DEC
                    R15
                                      ; Register R5 um 1
129
      verringern
              JNZ DelayLoop
                                      ; Wiederholung bis R15=0
130
              RET
                                      ; Zurck zum
131
                 Funktionsaufruf
132
133
      134
135 ;
```

is interrupt Vectors

137	;			
138		ORG	0FFFEh	; MSP430 RESET Vector
139		D₩	RESET	
140				
141		ORG	OFFDEh	;Interrupt Vektor fr die
		F1	ags in Register	P1IFG
142		DW	PORT1_ISR	;die Interrupt Vektor
		Ad	resse 0xFFDE ste	eht im Datenblatt des
	MSP430F5529 auf Seite 21 in der Tabelle			
143				
144		ORG	0FFD4h	;Interrupt Vektor fr die
		F1	ags in Register	P2IFG
145		D₩	PORT2_ISR	
146		END		