Спирометр «Спиро-Спектр»

Краткая инструкция по проведению спирометрии




Подготовка спирометра к работе

1. **Эксплуатационные ограничения:**
   - температура окружающего воздуха — от +10 до +35 °С;
   - относительная влажность — до 80% при температуре +25 °С;
   - атмосферное давление — (760 ± 30) мм рт. ст.
2. Перед включением убедитесь, что электронный блок спирометра и корпуса вычислительной техники не имеют видимых механических повреждений.
3. Включение питания спирометра производится нажатием кнопки «Сеть» персонального компьютера.

Калибровку с помощью калибровочного шприца проводите ежедневно.

Запуск программы и завершение работы


1. Для запуска программы **«Спиро-Спектр»** нажмите кнопку **«Пуск»** на панели задач и выберите: **Программы → Нейрософт → Спиро-Спектр.**
2. Для завершения работы программы используйте один из способов:
   - команда **«Выход»** из меню «Обследование»;
   - комбинация клавиш **[Alt+F4]**;
   - кнопка закрытия в правом верхнем углу окна программы.



Проведение исследования

1. Подготовьте пациента и установите одноразовый фильтр-мундштук.
2. Проведите спирометрию согласно утвержденному протоколу исследования.
3. Сохраните результаты исследования в программе.





Дезинфекция

Обработке подлежат следующие узлы и детали спирометра:

- спейсер для лекарства;
- преобразователь потока в сборе;
- импульсная трубка;
- держатель преобразователя потока;
- носовой зажим;
- подставка для размещения преобразователя потока.


Преобразователь потока в сборе


Импульсная трубка


Носовой зажим


Держатель преобразователя потока

Провести дезинфекцию согласно СОП-ЯРКБ-2025-4.49.

Одноразовый фильтр-мундштук утилизировать в емкость с твердыми отходами класса Б.

Перед началом работы проверьте исправность оборудования.

После исследования выполните дезинфекцию и утилизацию расходных материалов.