

БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР МОДЕЛЬ: JXB-178

Прибор обеспечивает надёжные результаты и отличную производительность, благодаря высокоточным инфракрасным датчикам. Термометр не реагирует на температуру окружающей среды, что позволяет показывать точные результаты. Прибор не только измеряет температуру со лба или уха или с любой поверхности организма, но и с поверхности любого предмета. Индикация температуры производится на расстоянии 3-5 см от измеряемой части тела или предмета. Результаты измерений мгновенно выводятся на ЖК-дисплей большого размера с высокой яркостью. У термометра предусмотрена встроенная память для сохранения до 32 измерений в градусах Цельсия. О повышенной температуре оповещает оператора звуковым сигналом. Термометр с цветными индикаторами температуры - зелёный, жёлтый и красный. Зеленый свет индикатора указывает на температуру ниже 37,5 °C. Жёлтый оповестит оператора о температуре тела в диапазоне 37,5-37,9 °C, а красный укажет о температуре больше 37,9 °C.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Нажмите кнопку «Включение/Сканирование», через одну секунду после полного отображения панели экрана, она перейдет в режим ожидания со знаком «---°C» или «---°F».. Затем нажмите кнопку «Включение/Сканирование» еще раз, вы получите результат измерения через 1 секунду. Если устройство пребывает в состоянии покоя, оно автоматически отключится через 30 секунд. 2. НАСТРОЙКА РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРЫ а. Нажмите кнопку «MODE», на экране отобразится: Body ... °C. (режим измерения температуры тела) б. Нажмите снова кнопку «MODE», на экране отобразится: Room ... °C. (режим измерения температуры окружающей среды) с. Нажмите ещё раз кнопку «MODE», на экране отобразится: SurfaceTemp ... °C. (режим измерения температуры поверхности)

Внимание: Термометр по умолчанию установлен в режим «BODY». Важно Режим измерения температуры поверхности отличается от режима измерения температуры тела. 7 Чтобы измерить температуру тела, всегда используйте режим «BODY». Для измерения температуры поверхности, пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали режим «SURFACE TEMP».



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Чистка и дезинфекция проводится 2х кратным протиранием наружной поверхности антисептической салфеткой из нетканых материалов. После дезинфекции гигрометр протереть сухой мягкой салфеткой.