

Основание: Руководство по эксплуатации весов ВЭМ-150 «Масса-К» с ростомером РМСК

Цель: получить объективные данные обследования пациента.

Оснащение:

1. Медицинские весы с ростомером.
2. Перчатки.
3. Дезинфицирующая салфетка.
4. Одноразовая салфетка под ноги пациента или обычный лист бумаги.

Инструкция весов электронные медицинские ВЭМ-150 «Масса-К» с ростомером РМСК

1. Предупредить о манипуляции пациента.
 2. Предложить пациенту снять обувь.
 3. Включить весы, нажав на кнопку «ВКЛ», подождать до обнуления показателей на дисплее весов.
 4. На площадку весов постелить одноразовую салфетку.
 5. Предложить пациенту встать на середину площадки весов.
 6. Полученные данные внести в соответствующие графу в листе наблюдения/истории родов.
 7. Надеть перчатки и протереть дезинфицирующей салфеткой площадку весов.
 8. Выключить весы, нажав на кнопку «ВЫКЛ».
-
- 1.1. Проверить исправность ростомера.
 - 1.2. На площадку ростомера/пол постелить одноразовую салфетку.
 - 1.3. Планку ростомера поднять вверх и предложить пациенту встать спиной к шкале так, чтобы его затылок лопатки, ягодицы и пятки плотно прилегли к ней.
 - 1.4. Опустить планку на темя пациенту и отметить длину его тела по нижнему краю планки.
 - 1.5. Полученные данные внести в соответствующую графу в листе наблюдения/истории болезни.