

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Анализатор УФ-проницаемости / кюветный бокс

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ХАЛАТ



ОЧКИ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА

- 1 Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- 2 Подключите прибор к электросети.
- 3 Включите прибор тумблером питания (на задней панели справа).
- 3 Проверьте готовность прибора к работе (отсутствие ошибок на экране, подсветка экрана).

2 ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- 1 Подготовьте образцы согласно методике исследования.
- 2 Заполните кюветы исследуемыми образцами.
- 3 Протрите кюветы снаружи безворсовой салфеткой.
- 4 Установите кюветы в рабочую камеру прибора. Закройте крышку.

3 ЗАПУСК АНАЛИЗА

- 1 На сенсорном экране выберите необходимый режим измерения.
- 2 При необходимости установите параметры анализа.
- 3 Нажмите кнопку «Старт» на экране для начала измерений.
- 4 Дождитесь завершения анализа. Ход выполнения отображается на экране.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Не открывайте крышку во время проведения анализа.
- 2 По завершении анализа результаты отобразятся на экране.
- 3 Сохраните или распечатайте результаты (при необходимости).

5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 1 Откройте крышку и извлеките кюветы.
- 2 Очистите рабочую камеру мягкой салфеткой.
- 3 Выключите прибор тумблером питания.
- 4 Отключите прибор от электросети.
- 5 Уберите рабочее место.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Сенсорный экран – выбор режимов, установка параметров, отображение результатов.



Управление осуществляется касанием экрана. Следуйте подсказкам на экране для выполнения анализа.



ВАЖНО!

- Не открывайте крышку во время работы прибора.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- Работайте с образцами в соответствии с правилами биологической безопасности.
- При неисправности прибора прекратите работу и сообщите ответственному лицу.



**СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!**

! Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации прибора.