

# 수도권 재난관리시스템 메뉴얼

수도권Infra


강북AI팀

### 목차

- 1. 수도권 재난관리시스템 사용자 흐름도
- 2. (초기) 수도권 RM 양식 생성/추가
  - 새로운 RM 양식 생성
  - 기존 RM 양식에 알람리스트 추가
- 3. 수도권 RM 양식 작업 과정




### 1. 수도권 재난관리시스템 사용자 흐름도






# 2. (초기) 수도권 RM 양식 생성/추가





# 2. (초기) 수도권 RM 양식 생성/추가







# 2. (초기) 수도권 RM 양식 생성/추가

### [참고: RM 양식 생성/추가 상세 과정]

● 알람데이터 엑셀파일 양식을 시스템에 파일 첨부, [수도권 RM 양식] 생성하기 버튼 클릭 시 생성 완료








### [작업할 RM 대상 선택]

● RM 리스트에서 작업할 RM 대상 선택





1. 엑셀파일 첨부

파일 선택 선택된 파일 없음


#### [RM 테이블 작성] 테이블에 각 장비 별 복구현황 입력 필수 필드(현장확인여부,복구완료여부,피해유형) 우선 작업 필요 RM 양식명 대시보드 확인 test 붉은색: 현장확인여부 데이터를 채워주세요 살구색 : 복구완료여부 데이터를 채워주세요 초록색 : <u>피해유형1,2</u> 데이터를 채워주세요. 컬럼 숨기기/보이기 컬럼필터 초기화 간격맞춤 간격맞춤(컬럼명 무시) 엑셀 다운로드 사진 수정 현장확인여부 복구완료여부 피해유형1 피해유형2 붉은색: 현장확인여부 필드 작업필요 사진 수정 사진 수정 살구색 : 복구완료여부 필드 작업필요 사진 수정 사진 수정 초록색: 피해유형1,2 필드 작업필요 임시 사진 수정 사진 수정 흰색:필수 필드 작업 완료 주장비 사진 수정 23 침수 사진 수정 17 to 24 of 91 I< < Page 3 of 12 > >I

2. 최종업데이트 하기



수도권 RM 양식 업데이트 하기


최대 500행까지만 업데이트 가능합니다.





### [복구현황 확인 대시보드]

● AI팀별 고장발생/복구현황 확인 가능



 고장발생 현황
 고장보생 현황


 1. 고장발생 현황

구분	본부계	기지국					중계기				
十七		기지국 계	강북	강남	경기	인천	중계기 계	강북	강남	경기	인천
발생	91	28	0	2	22	4	63	0	1	51	10
현장확인	6	3	0	2	1	0	3	0	0	3	0
복구 완료	3	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0
임시 복구	3	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0
미복구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
복구율	3.3%	7.1%	0%	50.0%	4.5%	0.0%	1.6%	0%	0.0%	2.0%	0.0%




### \* 별첨: I-RIS 재난 현황 엑셀파일 다운로드

- Tango에서 I-RIS 관련 NMS 권한 신청 필요
- Tango의 실시간 통합 분석 > IAM > 업무효율화 > I-RIS 에서 지역구 선택 후, RM 현황 클릭






### \* 별첨: I-RIS 재난 현황 엑셀파일 다운로드





### \* 별첨: I-RIS 재난 현황 엑셀파일 다운로드 및 양식에 붙여넣기





# \* 별첨: 알람리스트 양식에 재난현황 데이터 붙여넣기

- 엑셀데이터에서 Colocation 고장현황 전체 데이터 복사
- ✓ 컬럼(필드명) 제외하고 실 데이터부분만 복사하기!

				* VOC현황					
효유형	HDV	DATA	CSFB	기타	소계 특이사항				
건수	0	0	0	0	0				
지역별 건수	HDV	DATA	CSFB	기타	소계	특이사항			
공용대표(기준)	482국소	양호	1974식	* Colocation 고장현 고장		All Band Down	162국소 489식		
공용대표(기군)	4825±	_	고장(건)	예상가입자	1112식 시설명칭	All Band Down 주소	162국교 467곡 발생원인(건)	СОТ	DT(MDM)
	양전품질개선팀	장비Type 광중계기	±8(2)	예정기업사	시설등성 (인)목동대림아크로빌.51.LTE.광분산메인B		월3년만(건)	COI	RT(MRN)
200134442	양천품질개선팀	광중계기	1		(인)W콕동대림아크로빌.51.WCDMA.WINS PLUSF	서울 양천구 신정동 324-7번지 대림아크로빌	Link Fail(2)		
200332770	강남품질개선팀	광충계기	1		(인)W신성오피스텔.51.WCDMA.MPR-DUOF6_IBS	서울 서초구 서초동 1588-1번지 신성오피스텔	Link Fail(1)		
	분당품질개선팀	광증계기 광증계기 광증계기	1		연주암AAUS_1.51.5G.AAU10-3.5G-32T(SS)	경기 과천시 중앙동 85-1번지 KTF전주옆	FCP OPTIC TRANSCEIVER RX LOS(1)	FDF#4R-95_인덕원(T중심국)	FDF#4R-105_과천(T중심국)
200432650	분당품질개선팀 분당품질개선팀	광중계기	1		(등)연주암LRRU.51.LTE.RRU_L(SS)	경기 과천시 중앙동 85-1번지 KTF전주옆	eNB-RRH : COMMUNICATION FAIL ALARM(1)	(등)연주암LRRU	COURSE OF CALLS DANIE
	문당품질개신팀 분당품질개선팀	항당세기 광증계기	1		(등)연주암LRRUM.51.LTE.RRU_L(SS) 연주암WDRO.51.WCDMA.RO-W-D60-CMHU	경기 과천시 중앙동 85-1번지 KTF전주옆 경기 과천시 중앙동 85-1번지 KTF전주옆	eNB-RRH : COMMUNICATION FAIL ALARM(1)	FDF#4R-8S_과천(T중심국)	FDF#0R-1S_S과천LD1RU1
	하남품질개선팀	기지국			(공동)광지원리B7LDC_10.51.LTE.DU25(내)	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공			
200620103	아마람은데만등	기시국			(88)8 / MIN (88) (%)	주)SKT 강관주			
	하남품질개선팀	광증계기			(공동)(고)광지원리LD1RU3.51.LTE.RRU_L(SS)	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공 주)SKT 강관주		(공통)(고)광지원리LD1RU3	
	하남품질개선팀	기지국			광지원리W.51.WCDMA.E3-NODEB(외)	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공			
	YOME IICO	71015			5 / E-I W.SI.WODMA.ES-NODEB(II)	주)SKT 강관주			
	하남품질개선팀	광중계기			(공통)(고)광지원리LD1RU3M.51.LTE.RRU_L(SS)	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공 주)SKT 강관주		(공통)(고)광지원리LD1RU3M	
	하남품질개선팀	광증계기			(공동)광지원리LD1RU1M.51.LTE.RRU_L(SS)	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공		(공동)광지원리LD1RU1M	
	아마프리네인턴	55/1/1			(88)8 \ 5   5   101K01M.51.L1E.KK0_L(55)	주)SKT 강관주		(88)8/12/ILDIKUIM	
	하남품질개선팀	기지국			(공동)광지원리B7LDC_01.51.LTE.DU20(내)	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공 주)SKT 강관주			
	하남품질개선팀	광충계기	1		(공통)(고)광지원리AAUD_1.51.5G.AAU20-3.5G-	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공	FCP OPTIC TRANSCEIVER RX LOS(1)	FDF#4R-1S_SKT중부	FDF#2R-45_광주중심국
					32T(SS) (공동)광지원리	주)SKT 강관주 경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공			
	하남품질개선팀	광중계기	1		LD1RU1(B7).51.LTE.RRU 2.6G ARRU(SS)	주)SKT 강관주	eNB-RRH : COMMUNICATION FAIL ALARM(1)	(공동)광지원리LD1RU1(B7)	
	하남품질개선팀	기지국			(공동)광지원리B7LDC_00.51.LTE.DU20(내)	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공			
					(공동)(고)광지원리	주)SKT 강관주 경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공			
	하남품질개선팀	광중계기	1		(ㅎㅎ)(포)용시권디 LD1RU3(B7).51.LTE.RRU_2.6G_ARRU(	경기 경우자 담안산성원 경지원리 101-2원자 (중 주)SKT 강관주	eNB-RRH : COMMUNICATION FAIL ALARM(1)	(공동)(고)광지원리LD1RU3(B7)	
	하남품질개선팀	광증계기	1		(공동)(고)광지원리AAUD_2.51.5G.AAU20-3.5G-	경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공	FCP OPTIC TRANSCEIVER RX LOS(1)	FDF#4R-1S_SKT중부	FDF#2R-4S_광주중심국
					32T(SS)	주)SKT 강관주 경기 광주시 남한산성면 광지원리 101-2번지 (공			111111111111111111111111111111111111111
	하남품질개선팀	광중계기			(공동)광지원리LD1RU1.51.LTE.RRU_L(SS)	경기 공무지 급만선정면 공지원다 101-2인지 (공 주)SKT 강관주		(공동)광지원리LD1RU1	
	하남품질개선팀	기지국	1		(공동)남한산성B1LDC_00.51.LTE.DU25(내)	경기 광주시 남한산성면 산성리 423-1번지 (공참)와이 어볼 강관주	RAN-EMS : PROTOCOL STATUS (SNMP)(1)		
		715 21 21			(ZEVEN EN LENGTH FOR THE PROPERTY OF	여름 8년구 경기 광주시 남한산성면 산성리 423-1번지 (공참)와이		(DEVEN EN LEI LEIDEN	
	하남품질개선팀	광중계기			(공통)(등)남한산성LD1RU2M.51.LTE.RRU_L(SS)	어블 강관주		(공동)(등)남한산성LD1RU2M	
	하남품질개선팀	광증계기			(공통)(등)남한산성LD1RU1M.51.LTE.RRU_L(SS)	경기 광주시 남한산성면 산성리 423-1번지 (공참)와이 어볼 강관주		(공통)(등)남한산성LD1RU1M	
	하남품질개선팀	기지국	1	22	남한산성(1FA)WD1.51.WCDMA.IPNB-DU-65(내)	경기 광주시 남한산성면 산성리 423-1번지 (공참)와이	BTS BCP PROCESSOR ALARM [DUAL		
				- "	3 2 2 3 (2 m) (10 m) (11)	어볼 강관주 경기 광주시 남한산성면 산성리 423-1번지 (공참)와이	COMMUNICATION FAIL](1)		
	하남품질개선팀	기지국	1		남한산성W.51.WCDMA.E3-NODEB(내)	경기 광주시 담안산정면 산정리 423·1면서 (공암)와이 어를 강관주	BTS BCP PROCESSOR ALARM [DUAL COMMUNICATION FAIL](1)		
	하남품질개선팀	기지국	1		(공동)남한산성B7ELDC_03.51.LTE.DU25(내)	경기 광주시 남한산성면 산성리 423-1번지 (공참)와이	RAN-EMS : PROTOCOL STATUS (SNMP)(1)		
	4095.1100	21014	•		(08)0228072200_033221220025(4)	어블 강관주	ILLIT CLUST PROTOCOL STATES (SIMP)(1)		



# \* 별첨: 알람리스트 양식에 재난현황 데이터 붙여넣기

