Dokumentasi Bencana Banjir Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakis Jaya

Penyebab

Dipicu akibat hujan dengan intensitas lebat dan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kab. Karawang.