## POLARIS

# 2024 CO-SHOW MCU 응용 경진대회

2024. 11. 20 ~ 11. 22

차세대반도체 혁신융합대학 사업단





## 대회 취지

## 하드웨어와 소프트웨어의 설계

- 가상 기기의 프로그래밍이 아닌, MCU와 IC로 동작하는 시스템을 구성.
- MCU를 사용함으로써 반도체 설계를 이해.

### 실제 제품의 설계

- 판매 상품의 동작 원리를 가정해 보고, 제품을 분해하여 그 가정을 확인.
- 동작 원리를 이해한 후 제품을 설계.

## 기본에서 출발

- Datasheet만 참조하여 모든 코드를 직접 작성.
- 최소의 자원으로 최대의 기능을 이끌어 내는 능력 배양.

## 대회 주제

# 피아노 LED Visualizer













## 대회 방식

## Round 별 소주제의 작품 제작

	소주제 발표 시각
Round 1	11/20 11:00
Round 2	11/21 10:00
Round 3	11/21 13:00

Round 마다 결과물을 이메일로 제출

• 결과물: 동작 동영상, 작성 코드, 회로도

Round 1, 2 제출은 11/21 18:00 마감

Round 3 제출은 11/22 10:30 마감

제출 시각은 평가에 반영

## 행사장 운영

	행사장 사용
Round 1	11/20 10:00~16:50
Round 2	11/21 10:00~18:00
Round 3	11/22 10:00~10:30

11/20, 11/21에는 행사장 퇴장 후에도 작업 가능.

11/22 10:30부터 Round 3 대면 심사 진행

## 과제 구성 및 평가 기준

## 과제 구성

- 변별력 있는 평가를 위해 주어진 시간에 비해 높은 난이도로 구성.
- 모든 팀원이 참여할 수 있도록 과제 수가 많음.
- 하드웨어 분해 및 제작 포함 (납땜)

## 평가 기준


평가 항목	배점	
완성도 (기능 구현)	50	
난이도 및 창의성	30	
소요 시간	20	
합계	100	

## 대회 규칙

- 1. 인터넷 검색은 가능하나, ChatGPT 등 AI가 작성한 코드의 사용은 금지.
- 2. AVR Libc 라이브러리만 사용 가능 (NonGNU.org).
- 3. 개인 부품 및 장비 사용은 가능하나, 결과물은 배포한 부품으로만 제작.
- 4. 부품 불량일 경우 교체 요청 가능.
- 5. 본인 과실로 부품/장비를 손상하거나 소진한 경우, 교체/추가 제공하나 건당 -5점 감점.
- 6. 제공함 부품을 모두 사용하지 않아도 됨.
- 7. 안전 유의 (특히 납땜 인두).
- 8. 질문 가능. 답변은 공개로 함.





# ATmega88PA 사용법



# ATmega88PA 회로 구성 (Power, Clock)

Crystal Oscillator (16MHz)





#### PAD Function:


1: Control Voltage

4: GND

5: Out

8: Vdd (5V/3.3V)

ATmega88PA-PU



## ATmega Clock Options

Clock Option	Frequency	
내부 128kHz RC Oscillator	128kHz 고정	
내부 RC Oscillator	8MHz 고정	
외부 Crystal	최고 20MHz	
외부 Oscillator	최고 20MHz	

# Clock Source 선택 (Fuse Low Byte)

Table 9-1. Device Clocking Options Select<sup>(1)</sup>

Device Clocking Option	CKSEL30	
Low Power Crystal Oscillator	1111 - 1000	
Full Swing Crystal Oscillator	0111 - 0110	
Low Frequency Crystal Oscillator	0101 - 0100	
Internal 128kHz RC Oscillator	0011	
Calibrated Internal RC Oscillator ~8MHz	0010	
External Clock	0000	
Reserved	0001	

기본 값: 0x62

외부 Oscillator 사용 시: 0xE0


Low Fuse Byte	Bit No	Description	Default Value	
CKDIV8 <sup>(4)</sup>	7	Divide clock by 8	0 (programmed)	
CKOUT <sup>(3)</sup>	6	Clock output	1 (unprogrammed)	
SUT1	5	Select start-up time	1 (unprogrammed) <sup>(1)</sup>	
SUT0	4	Select start-up time	0 (programmed) <sup>(1)</sup>	
CKSEL3	3	Select Clock source	0 (programmed) <sup>(2)</sup>	
CKSEL2	2	Select Clock source	0 (programmed) <sup>(2)</sup>	
CKSEL1	1	Select Clock source	1 (unprogrammed) <sup>(2)</sup>	
CKSEL0	0	Select Clock source	0 (programmed) <sup>(2)</sup>	

# USBasp 드라이버 설치

① USBasp를 USB 포트에 삽입



② Zadig를 실행하여 드라이버 설치



위 예제는 이미 설치된 PC 에서 실행하였기에 Reinstall 로 나오지만, 처음 실행시에는 Install Driver 가 표시됨. ③ 윈도우 장치관리자에서 USBasp 드라이버가 설치됨을 확인.





libusb-win32 devices




USBasp


④ 설치 확인 후 USBasp 를 USB 포트에서 분리 (커넥터 핀에서 전원 공급을 차단하기 위해).


## ATmega88 프로그래밍 준비

① ATmega88을 Breadboard에 삽입



### ② USBasp의 커넥터와 ATmega88을 연결






## HEX 파일 업로드

① 기본 값으로 선택된 USBasp clone 을 사용.

③ 파일 경로 버튼을 눌러서 업로드할 hex 파일을 지정 (Debug folder).

④ Program 버튼을 누르 면 hex 파일의 코드가 ATmega88로 업로드 됨.




② Detect 버튼을 눌러 USBasp에 연결된 MCU 기종이 ATmega88 임을 확인.

★ MCU Detect가 안 되면 AVRDUDESS 2.14 사용.


⑤ 코드 업로드가 끝나면 그 프로 그램이 ATmega에서 자동 실행됨.

## Fuse Bits<sup>□</sup> Read



② Fuse Byte의 Read 가 실행됨을 확인.

## 외부 Oscillator 사용을 위한 Fuse Bits Write




③ 1 byte의 Fuse Bits 가 write 됨을 확인.


Ready

## 기본 테스트: LED Heartbeat





- Red, Green, Blue LED 가 한 패 키지에 통합된 모듈.
- PCB에 전류 제한 저항이 연결 되어 있어서 직접 MCU 핀 및 Ground에 연결 가능.
- Active High




• LED 하나를 1초 주기로 점멸.

★ LED 점멸은 모든 Round 결과물에 포함.

# USBasp 점퍼 납땜





배포 제품에는 점퍼가 없어서 각자 납땜을 해야 함.

5V / 3.3V 선택 핀도 반대임.




## Round 1: 건반 인식과 LED 디스플레이












장난감 피아노를 분해하여 건반 스위치 PCB의 회로를 분석.


건반 스위치와 MCU를 연결.



74LS145




건반 스위치의 눌림과 떼임을 인식하는 코드 작성.



건반을 눌렀을 때와 떼었을 때 건반 번호를 Display에 표시.

## 피아노 건반과 MCU 연결



① PCB에 납땜 되어 있는 내부 케이블을 분리하고, Solder Wick을 사용하여 PCB의 납을 제거.

★★주의: PCB를 너무 오래 가열하면 동박이 박리됨. 어려우면 도움 요청.




②납을 제거한 케이블 연결 구멍에 Pin Header를 꽂고 납땜을 함. 그리고 Jumper 선 을 통해 Pin Header와 MCU를 연결.




# 연결 선을 위한 케이스 가공




# Round 1 참고 사항



• 건반 스위치 대신 4x4 키패드 를 사용하여 기본 코드 작성 과 테스트가 가능함.



- 어떤 숫자, 기호, 패턴을 표시하여도 상관 없음.
- 디스플레이 기능을 많이 활용하여 창의적인 표현을 할 수록 높은 점수 를 부여.



 동시에 여러 스위치가 눌렸을 때, 출력 핀이 충돌하여 과전류가 흐르는 상황은 피해야 함.

# Dot Matrix Display 간의 물리적 연결

Pin Header를 PCB 아래 쪽에서 납땜한 후, Jumper Pin을 꽂아 연결.

