





技术要求

1. 在图示位置进行零件标识;
2. 未注公差按GB/T1804-2000的m级执行;
3. 未注锐边均应倒圆, 圆角半径尺寸为0.1mm~0.5mm;
4. 待焊面目视检查;
5. 待焊面液体渗透检查。