




全部 $\sqrt{3.2}$

技术要求

1. 未注公差按GB/T 1804-2000中的m级执行；
2. 未注锐边按R0.1~R0.5倒圆；
3. 在图示位置进行零件标识；
4. 待焊面目视检查；
5. 待焊面液体渗透检查。