



其余 $\sqrt{3.2}$

——零件最终轮廓尺寸
——焊前加工轮廓尺寸



技术要求

1. 坡口目视检查;
2. 坡口液体渗透检查;
3. 未注尺寸公差按GB/T 1804-2000中的m级精度执行;
4. 除坡口外, 去除毛刺, 锐边倒钝;
5. 在图示位置进行零件标识;
6. 根据中间柱内径加工尺寸进行配制。