
C1
LSn
VH
LS_e
Ich
LS
VL
Vramp
C3
LST
LSTn
Icom
LS
Ve
CH
LSn
Vee
LSs
VH
LS
Cs
Ve
LSn
Ie
Ve
Iee
Vcom
R2
R1
Cm
Iee