浄化房装修二期备忘

- 1. 空调漏水问题仍待持续观察整改效果。
- 2. 净化房吊顶上因漏水整改,现场凌乱问题待解决,2014年11月底 前需完成整改。
- $\dot{\omega}$ 涵盖在二期报价中的模具架尚无完成。(1000 元以内)
- 涵盖在二期报价的新进设备的电缆排线和连接。
- 5. 协助工程竣工消防备案。

華蓋

上海简朗实验室工程设计有限公司

察中: 光をなれれ、

大家材料和技术上海)有限公司

日期: 2014年10月31日