響をある 礟 788K 3) 原先预留的安全门, 谐都我们拆除 二:水电问题
1) 净化房品项上 南北两端共装两个照明装置,以便品项上维修
2) 净化房品项上 南北两端共装两个照明装置,以便品项上维修
2) 净化房品项漏水问题,上次的空调严重漏水问题目前已大大
级解,但是 现在出现了 在距离上次漏水不远的地方存在间域性
漏水问题 4) 损坏地板更换 (两块) 3) 净化房东面墙根处出现溻水问题 4) 卫生间和淋浴间门变形, 无法上领 3) 厕所门把手掉了, 待更换 2) 茶歇间水龙头把手掉了, 待更换 5) 实验室门插销和孔对不上 | 吊顶上,连接冷水机抽风罩上面的软管改成和其它通风管道 | 摔的材质的管道。 通风柜照明灯待安装 拆除原净化房的过滤设备 净化房 20月福阳营门; गविभीव 是海拉 XX平电净件的35m (2)(2) (多為) 758 好复(观发生和光) 08 额张2带友·电 2 到山河山西 如此在 Dla