Omst		文档标题		文件等级	页数
版本号: V3	 	网络抽山	3	1 of 7	
保密等级 3	钢丝抽出试验			文件编	号
编写日期	颁布日期 2022/5/16	作者 江丹丹	审批	参考文	献

修订记录	

日期	修改内容	修改页码	修改人
20220520	第三版新作		江丹丹

Oment		文档标题		文件等级	页数
Omst 版本号: V3	 	网丝抽出记	3	2 of 7	
保密等级 3	T	文件编	号		
编写日期	颁布日期 2022/5/16	作者 江丹丹	审批	参考文	献

1. 目的

用来指导操作人员完成橡胶的钢丝抽出测试

2. 适用范围


使用 Zwick 拉力机测定物料的钢丝抽出性能的试验方法

3. 操作步骤

3.1 试样处理

3.1.1 将所有待测样品用剪刀将试样修边,用钳子把反面多余的钢丝压延剪掉,如下图





3.1.2 将修剪完成的样品按顺序排好等待测试。

3.2 钢丝抽出安装说明

3.2.1 拆除拉伸下夹具步骤

Omst		文件等级	页数		
版本号: V3	 	図 <i>44</i> 払よ	3	3 of 7	
保密等级 3	T	钢丝抽出试验			- 号
编写日期	颁布日期 2022/5/16	作者 江丹丹	审批	参考文	献









3.2.2 钢丝抽出安装步骤













3.3 打开测试程序软件


Omst		文档标题		文件等级	页数
版本号: V3	 	网丝抽出证	3	4 of 7	
保密等级	て	文件编	号		
3					
编写日期	颁布日期 2022/5/16	作者 江丹丹	审批	参考文	献



3.3.2 鼠标单击测试画面左上角『文件』按钮后,再单击『打开』按钮,再单击『测试程序』按钮。(如下图)




3.3.3 测试画面最上面选择单击『试验管理』按钮,再单击『序列属性』按钮后弹出『序列属性』窗口。(如下图)




3.3.4 鼠标单击『序列属性』画面里『子序列识级别』设定需要测试数量(如图 5)后,再鼠标单击『式样级别』按钮设定 1 组式样数量后,然后鼠标单击画面里左下角『确定』按钮(如下图)

Omst		文件等级	页数		
版本号: V3	 	网络抽山	3	5 of 7	
保密等级 3	钢丝抽出试验			文件编	5
编写日期	颁布日期 2022/5/16	作者 江丹丹	审批	参考文	献



3.3.5 鼠标单击『文件』按钮后再单击『另存为』按钮然后设定测试样品的品名,把设定好的程序文件『另存为』到电脑『E 盘』里测试依赖者英文名字的文件夹里(如下图)。







3.4 开始测试

- 3.4.1 给上夹具装上铜片起到保护夹具作用。
- 3.4.2 将试样按顺序装到钢丝器具中,放入机器开始测试(使钢丝垂直保持在夹 具的中心位置)

流程图

Omet		文档标题		文件等级	页数
Omst 版本号: V3	 	网纱抽山斗	3	6 of 7	
保密等级 3	钢丝抽出试验			文件编	号
编写日期	颁布日期 2022/5/16	作者 江丹丹	审批	参考文	献


3.5 测试结束,保存测试数据

3.5.1 每组测试完了后,必须进行数据保存。(注意:为防止电脑死机或软件突发问题)



3.5.2 结果数据输出时,鼠标选中测试画面右上角测试完了一栏里,单击鼠标右键后显示『拷贝到剪切版』,然后再打开电脑『E 盘』相对应测试依赖者的文件夹里单击鼠标右键新建『excel』把数据复制在表格里后保存后,整个拉伸强度测试完毕。

Omst		文档标题		文件等级	页数
版本号: V3	 	网丝抽出证	3	7 of 7	
保密等级	T	文件编	号		
3					
编写日期	颁布日期 2022/5/16	作者 江丹丹	审批	参考文	献



4.参考文献

标题	参考文献
钢丝抽出试验	