

21 急加速と急発進時の措置

【目標】 急加速ができ、急発進したときただちに停止できるようにします。

準中型 22 AT自動車の急加速と急発進時の措置


1 急加速のしかた

キックダウンの使いかた


オートマチック車を急加速させる方法の一つにキックダウンがあります。キックダウンは走行中にアクセルペダルをいっばいに踏みこんだときに自動的に低速ギアに切りかわる機構を利用して強い加速をする方法です。

□こんなときにキックダウンを使います

○高速道路などで、はやい流れに合流するとき



○上り坂で速度がおちてきたとき




□キックダウンのしかた

④のまま、走行中にアクセルを強く踏みこむ



力のある強い低速ギアに切りかわる (キックダウン)



○キックダウンを使うと、
③→②や②→①のように力のある低速ギアに切りかわり、短い距離で急加速ができます。

その他の急加速の方法


CVT車などのキックダウンが発生しない車種では、アクセルペダルを強く踏み込むことで急加速を行います。

※オートマチック車とCVT車の機構の違いは、P.12、13参照。

2 段差路での発進と急発進時の措置のしかた


段差ではとびだしに注意

段差を乗り越えるときにアクセルを強く踏むと、急発進して事故につながることがあります。




□ 段差路での急発進の体験



① 段差路の手前で停止する



② アクセルを強く踏みこむ



③ 前輪が乗り上がったらずばやくアクセルから足をはずす ④ ブレーキを踏んで、ただちに停止する




□ 後退での体験

姿勢が変わるので、ペダルの踏み間違いに注意



こんなときにも注意しましょう



のぼり坂で少しだけ進みたいとき



くぼみから少しだけ動かすとき

※車種によっては、とびだしによる事故を防ぐための装置がついているものもあります (P.241 参照)。