- 2.1
- (1) 1200h
- (2) 0100h
- (3) 4C2Ah
- (4) 3412h
- (5) 4C2Ah
- (6) 65B7h

#### 2.4

答: (1).堆栈是一种按照"先进后出"原则存取数据的存储区域,位于堆栈段中,使用 SS 段寄存器记录其段地址; (2).它的工作原则是先进后出; (3).堆栈的两个基本操作是压栈和出栈; (4).压栈对应的指令是 PUSH,出栈对应的指令是 POP。

## 2.6

- (1) AL = 89h
- (2) AL = 12h, CF = 1, ZF = 0, SF = 0, OF = 1, PF = 1
- (3) AL = Oafh, CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 0, PF = 1
- (4) AL = Oafh, CF = 1, ZF = 0, SF = 1, OF = 0, PF = 1
- (5) AL = 00h, CF = 0, ZF = 1, SF = 0, OF = 0, PF = 1
- (6) AL = Offh, CF = 0, ZF = 0, SF = 1, OF = 0, PF = 1
- (7) AL = 00h, CF = 0, ZF = 1, SF = 0, OF = 0, PF = 1

# 2.8

- (1) add DX, BX
- (2) add AL, [BX+SI]
- (3) add [BX+0B2h], CX
- (4) add WORD PTR[0520h], 3412h
- (5) add AL, 0A0h

# 2.19

- (1) 1256h
- (2) 3280h
- (3) 2450h

### 2.29

- (1) 内部中断:内部中断是由于 8086CPU 内部执行程序引起的程序中断,也称为异常,可分为除法错中断、指令中断、溢出中断、单步中断、断点中断;外部中断:外部中断是来自于8086CPU 之外的原因引起的程序中断,可分为可屏蔽中断和非屏蔽中断。
- (2) 单步中断: 单步中断是指若单步标志 TF 为 1,则在每条指令执行结束后都产生单步中断; 断点中断: 用于断点调试(INT 3)的 3 号中断。
- (3) 除法错中断:指在执行除法指令时,若除数为 0 或商超过了寄存器所能表达的范围,则产生除法错中断,向量号为 0;溢出中断:指在执行溢出中断指令 INTO 时,若溢出标志 OF为 1,则产生溢出中断,向量号为 4。
- (4) 中断向量号: 是一种在计算机系统中用来标识中断服务程序的唯一编号, 是一个 16 位

的数字,用来指示当发生中断时中断服务程序的入口地址;中断向量表:指中断服务程序入口地址的偏移量与段基址。