
# 임베디드 시스템 설계 및 실험 10주차 실험 수요일 분반

#### ● 목 표

TFT LCD 제어 및 ADC 사용

# ● 실험 주의사항

- 1. 실험 장비들을 연결 할 시에 반드시 모든 전원을 끄고 연결
- 2. TFT LCD 결착 시에는 반드시 보드 전원을 끄고 할 것
- 세부 실험 내용



- 1. TFT-LCD 보드에 올바르게 결착
- 2. lcd.c에서 write 관련 코드 작성
- 3. TFT-LCD에 Text(팀명) 출력 ex) THUR\_TeamXX"
- 4. ADC channel과 인터럽트를 사용하여 조도 센서 값을 전역변수에 저장
- 5. LCD 터치 시(main에서 폴링 방식) 해당 위치에 작은 원을 그리고

좌표(X, Y),

전역변수에 저장했던 조도 센서 값 출력 (LCD, Touch 라이브러리 파일 참고, LCD:240×320)

## ● 실험 검사

- 1. 프로그램 동작 검사
- 2. LCD 라이브러리 코드 검사

## ● 제출 사항

- 1. 이번 주 실험 결과 보고서 다음 수업 시간 전까지 PLATO 제출
- 2. 실험 동작 영상

실험 한 소스 코드는 백업 후 삭제, 뒷정리 깔끔하게~ 본체, 모니터, 전선 및 장비들은 제자리에~