1-1 和外7。

制图的基础知识

車

班级

中

姓名

州版理工大学和规制图理级技术要求原写

种的理工大学机械制图的级技术要求原号

其余铸钢螺母胫钉型圈沉留团深零部件跃

其余時的國母惟訂型圖沉铝孔深零部件张

其牙铸网螺母栓钉型圆沉铝羽深零配件张

因学习随在明明德在常民在正于至善知止

而后有定定而后的翻翻節而后的安安而后的

愿愿同同的得例有本末事有终绝知的先后

(2) 正体、斜体数字和字母书写。

餁

車

垂图

的基础知识

班级


中手

举


4


0123456789 Ф68 0123456789 Ф90 0123456789 \$68 0123456789 \$90 ARCDFFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz αβγ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz aby abcdefghijklmnopgrstuvwxyz αβγ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz xby $\alpha = 45^{\circ}$ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz α=45° β=γ abcdefghijklmhoparstuvwxyz $\alpha = 30^{\circ} \beta = \gamma$ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopgrstuvwxyz (X = 30° B=7)

1



③ 按图抄画。








姓名


中手

1-5 指出图中不合理或错误的尺寸标注(画"X"),在下图中正确、合理标注尺寸(未给出的数值在图中按 1:1 量取,并取整数)。









\$10