附录：把缩写翻译成看得见的动作

名称	中文与含义	读到它时先问什么
AM	增材制造	属于哪种成形原理?
FFF / FDM	熔融丝材制造／熔融沉积建模	送料、热端、腔体与材料是否匹配?
SLA	立体光刻，常用于激光扫描槽式光固化	光源怎样扫描，后固化怎样做?
DLP	数字光处理，常用于投影式光固化	曝光面积、光学与材料条件是什么?
MSLA	掩膜式立体光刻，常见LCD掩膜方案	像素、光学、曝光与真实尺寸表现如何关联?
SLS	选择性激光烧结	用什么粉末，冷却与清粉怎样做?
MJF	HP的Multi Jet Fusion	用什么助剂与热能，为什么不是喷胶生坯?
LPBF	激光粉末床熔融	合金、热过程、支撑与检验怎样组织?
PBF-EB / EB-PBF	电子束粉末床熔融	真空与预热条件如何影响应用?
DED	定向能量沉积	送粉还是送丝，成形后要加工哪里?
BJ	粘结剂喷射	打出来是生坯还是最终材料状态?
MJ	材料喷射	喷出的是成形材料还是助剂?
CNC	计算机数控	指控制方式，实际执行哪种加工?
CAM	计算机辅助制造	刀具、装夹与路径是否合理?
EDM	电火花加工	工件导电吗，是线切割还是成形电极?
CAD	计算机辅助设计	模型是否表达完整的制造需求?
STL	常见三角网格交换格式	单位、网格、封闭性是否正确?
3MF	3D Manufacturing Format	软件实际保留与交换了哪些信息?
DfAM	面向增材制造的设计	形状、材料、方向与后处理是否一起设计?
TDS / SDS	技术数据表／安全数据表	性能适用条件与处理要求分别在哪里?

这些词汇是全书的回查索引，具体定义与限制请回到对应章节及其资料。厂商可能使用专有名称，不能仅靠字母相似判断工艺等同。

想继续读，可以从这里出发

- 看工艺分类与测量：NIST Additive Manufacturing Technologies，[4]。
- 看桌面材料与打印问题：Prusa Knowledge Base，[144]。
- 看树脂与后处理：Formlabs Learning Resources，[145]。
- 看金属材料体系：EOS Materials，[56]。
- 看切削与刀具：Sandvik Coromant Knowledge，[62]。
- 看文件交换的技术目标：3MF Consortium，[146]。

这些是阅读入口，不代表对某一品牌所有宣传的认可。阅读具体性能和应用时，仍应回到相应设备、材料版本及测试条件。

本页资料 · 点击标题访问来源

[4] NIST《Additive Manufacturing Technologies》 · nist.gov
[56] EOS，Metal Powder for 3D Printing · eos.info
[62] Sandvik Coromant，Metal cutting knowledge · sandvik.coromant.com
[144] help.prusa3d.com · help.prusa3d.com
[145] formlabs.com · formlabs.com
[146] 3mf.io · 3mf.io