图 06-1 气泡与加强，发生在不同工艺问题上



本书绘制的教学示意；含义与边界见图例