
## เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5



## ดุณสมบัติ

- 1.แสดงค่า PM2.5,PM 1.0,PM10
- 2.แสดงข้อความเตือนตามระดับอันตราย
- 3.แสดง LED RGB แถบตามอันตราย
- 4.ระดับการเตื่อน AQI ตามประกาศล่าสุด 1 มิกุนายน 2566
- 5.มีตารางแสดงค่า AQI กับระดับการเตือน



## การทำงาน



หน้าที่ 1


ด้ชนี	PM 2.5	PM 10
	เฉลีย 24 ช้ำโมง	
0-25	0-15.0	0-50
25-50	15.1-25.0	51-80
51-100	25.1-37.5	81-120
101-200	37.6-75.0	121-180
>200	>75.1	>181

หน้าที่ 2



หน้าที่ 3

## การ ชาร์จแบต 1.เลื่อนสวิตซ์ไปตำแหน่งปิด



2.เสียบ USB Type -C ด้านข้าง

