## تقرير حالة اعطال المصاعد بكمبوند دار مصر - مدينة السادات بتاريخ 16-7-2024

العطل	رقم العمارة	العطل	رقم العمارة
لا يوجد باب داخلي	18	لا يعمل تماما توقف متكرر بين الادوار	1
	19	بيعلق و تعطل متكرر	2
	20		3
عطل متكرر	21	ايقاف متكرر	4
باب داخلي معطل	22	احتكاك في غلق باب الكابينة الداخلية و عطل متكرر بالاضافة الي بطيئ الاستجابة للطلب	5
	23	احتكاك و خبط اثناء فتح و غلق الباب	6
عطل بالتحكم	24		7
الحساسات مش مظبوطه	25	بيعلق و مش بينزل	8
	26	عطل في الدور الخامس وجهاز الاتوماتيك المسئول عن الباب معطل	9
عتبات مش موجوده + فاصل بين الارض و الباب	27		10
تعطل متكرر بين الادوار	28		11
	29	ايقاف متكرر	12
هزة شديده اثناء الصعود والنزول	30		13
الباب الداخلي محتاج يتغير	31	الابواب مش مظبوطه	14
الباب الارض بيعلق	32	زرار ناقص + الباب فيه صعوبة في الفتح و القفل	15
الدور الاول علوي بابه مش بيقفل و بيوقف بالناس و هما جواه	33	باب الداخلي معطل و بايظ بقاله سنتين	16
		الباب الداخلي معطل	17

كل المصاعد بلا بطارية باستثناء عمارة 33