

BIG TOOLS

Informe de Diagnóstico Técnico

Fecha de generación: 8 de noviembre de 2025, 19:53

Usuario: tecnico

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Máquina: soldadora_miller_ranger

Categoría:

Calidad de soldadura deficiente

DIAGNÓSTICO

Corriente muy baja o velocidad muy rápida

SOLUCIÓN RECOMENDADA

Aumentar corriente de soldadura.. Reducir velocidad de avance.. Limpiar material base..
Usar electrodo apropiado.