

a.


با انجام یک تقسیم ولتاژ مقاومتی با استفاده از دو مقاومت با مقدار یکسان (مثل 3.1 کیلواهم)، ولتاژی در حدود 5.2 ولت تولید نمائید .سر وسط این دو مقاومت را به سر منفی ورودی) AINO (مقایسه کننده آنالوگ متصل نمائید .یک عدد پتانسیوتر 5.2 (کیلو اهمی)را به گونه ای استفاده نمائید که سر بالای آن به VCC ، سر پایین آن به GND و سر وسط آن به ورودی مثبت مقایسه کننده آنالوگ) AIN1 (متصل شود.




b.



و گرنه خاموش شود





از سنسور دمای LM35 برای اندازهگیری دما استفاده شده است .با جستجو در اینترنت و یافتن دیتا شیت این سنسور دما، با مشخصات آن آشنا شوید .خروجی این سنسور که به پایه ADC7 میکروکنترلر متصل شده است، بازاء هر درجه سانتیگراد به اندازه چند میلی ولت تغییر مینماید؟

a.

:Start def test =r16.


Write your code here; ldi test,0b11101000 out ADCSRA,test

 $\begin{array}{ll} ldi & test, (0<\!\!<\!\!ADTS0)| & (0<\!\!<\!\!ADTS1)| \\ out & SFIOR, test \end{array}$


sei

:Loop rjmp Loop

b.



و اگر دما را تغییر دهیم:



c.

idle

فقط دو حالت داریم که در آن ها کلاک ADC وصل است، حالت idle و ADC مقط دو حالت داریم که در آن ها کلاک ADC وصل است، حالت IO ندارد. چون IO،LCD محسوب میشود، در نهایت حالت idle را انتخاب میکنیم.