بهنام او.

تمرین سری چهارم سیگنالها و سیستمها مدرس: دکتر راستی

۱) تبدیل فوریه سیگنالهای زیر را به دست آورید.

a.
$$x(t) = e^{-3|t|} \sin(2t)$$

a.
$$x(t) = e^{-3|t|} \sin(2t)$$

b. $x(t) = \begin{cases} 1 - t^2 & 0 < t < 1 \\ 0 & 0 . W. \end{cases}$
c. $x(t) = \sin(2\pi t + \frac{\pi}{4})$

c.
$$x(t) = \sin(2\pi t + \frac{\pi}{4})$$

d.
$$x(t) = 1 + \cos(6\pi t + \frac{\pi}{8})$$

e.
$$x(t) = \frac{\sin 3t \cdot \cos t}{\pi t}$$

f.
$$x(t) = te^{-2|t-1|}$$

۲) عکس تبدیل فوریه سیگنالهای زیر را بیابید.


a.
$$X(\omega) = \omega e^{-|\omega|}$$

b.
$$X(\omega) = \begin{cases} e^{-\omega} &, & \omega > 0 \\ -e^{\omega} &, & \omega < 0 \end{cases}$$

c.
$$X(\omega) = \frac{2a - j\omega}{2a + j\omega}$$

d.
$$X(\omega) = \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{\sin 2\omega - j \cos 2\omega}{1 + \frac{j\omega}{3}} \right\}$$

سیگنال $x_t(t)$ به صورت شکل زیر است. $X(\omega)$ تبدیل فوریه این سیگنال میباشد.



الف) X(0) ابيابيد.

ب
$$\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) d\omega$$
 را بیابید.

ج)
$$\int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$
 را بیابید.

یابید. ای
$$\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) rac{(3 sin \, 3 \omega)}{j 3 \omega} e^{j \omega} df$$
 (ع

. يابيد. را بيابيد
$$\int_{-\infty}^{\infty} \omega X(\omega) e^{j\omega} d\omega$$
 (ه

و)
$$X(\omega)$$
 را می توان به صورت $A(\omega)e^{j\theta(\omega)}$ نوشت که در آن $A(\omega)e^{j\theta(\omega)}$ حقیقی هستند. $A(\omega)e^{j\theta(\omega)}$ را بیابید. راهنمایی: در مختصات قطبی برای عدد $x+iy$ اندازه برابر $x+iy$ و فاز برابر برای عدد راهنمایی: در مختصات قطبی برای عدد $x+iy$ اندازه برابر برابر $x+iy$

۴) تبدیل فوریه سیگنالهای زیر را به دست آورده و رسم کنید. (تابع $\pi(t)$ یک پالس متقارن با عرض ۱ است که در شکل (۴


a.
$$x_1(t) = \cos(\omega_0 t)$$

b.
$$x_2(t) = \sin(w_0 t)$$

c.
$$x_3(t) = x_1(t) \cdot F^{-1} \{ \pi(w) \}$$

d.
$$x_4(t) = x_2(t).F_1\{\pi(w)\}$$

e.
$$x_5(t) = x_3(t).x_1(t)$$



سیستم زمان پیوسته علی زیر را در نظر بگیرید که ورودی آن x(t) و خروجی آن y(t) است. (۵


$$\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = x(t)$$

برای هر یک از ورودیهای زیر، نمایش سری فوریه خروجی y(t) را بیابید.

$$x(t) = \cos(3\pi t + \frac{\pi}{4})$$
 (libi)

$$x(t) = \sin(\pi t) + \cos(3\pi t + \frac{\pi}{6})$$

۶) سیستم ذیل را در نظر بگیرید.



و پاسخ فرکانسی
$$H(\omega)$$
 به صورت زیر است. $q(t)=rac{sin5\pi}{\pi t}$ و $p(t)=cos4\pi t$ به صورت زیر است.


$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \ge 2\pi \\ 0, & |\omega| < 2\pi \end{cases}$$

الف) $B(\omega)$ $A(\omega)$ و $C(\omega)$ و $B(\omega)$ را بدست آورده و رسم نمایید.

ب) خروجی c(t) را محاسبه نمایید.

راهنمایی: به جای استفاده از کانولوشن در حوزه زمان می توان در حوزه فرکانس سیگنالها را در هم ضرب کرد.

۲) سیگنال متناوب x(t) از یک سیستم LTI با پاسخ ضربه h(t) عبور می کند. توان خروجی سیستم چقدر است؟



۸) تبدیل فوریه سیگنال زیر را بدست آورید.

$$x(t) = \frac{A}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{\pi t}{T}\right) \right) \pi \left(\frac{t}{2T}\right)$$

تمرين متلب

- را به دست آورید و نمودار اندازه و فاز آن را رسم کنید. $\pi(t)$ تبدیل فوریه سیگنال (۱
 - ۲) تبدیل فوریه سیگنالهای زیر را توسط متلب به دست آورید.

a.
$$x(t) = \frac{sint}{t}$$

b.
$$x(t) = 1 + e^{-t^2}$$

۳) عکس تبدیل فوریه سیگنالهای زیر را به دست آورید.

a.
$$X(w) = e^{-w}$$

b.
$$X(W) = \begin{cases} w, & w > 0 \\ 0, & w < 0 \end{cases}$$

بسرای تحویسل تمسارین، کسد مربسوط بسه هسر کسدام از سسوالات کسامپیوتری را بسا شسماره تمسرین نام گسذاری کنیسد. تنهسا فایسل m-file کسد را بایسد بفرسستید. یسک فایسل گسزارش نیسز بایسد ضسمیمه گسردد کسه شسامل نتسایج خروجسی و نکسات کسدها باشسد. در نهایست بایسد همسه فایلهسا در یسک فایسل zip و با نامی به صورت زیر فرستاده شود.

zip.شماره دانشجویی-SS-DrRasti-HW3