

IATF 16949 内部監査|測定システム解析

内部監查資料 Key Point



【内部監査で見つかった問題点】

- 1. 視覚的な測定システム分析の結果の解釈についての理解が不足している。
- 2. 監査の結果を解釈するための統計的技術について十分な説明ができない。
- 3. 測定システム分析の受け入れ可能性についての基準(Kappa値0.75以上)が顧客の具体的な要求から来ているかどうかの確認が不足している。
- 4. 個々の鑑定者間でのKappa値の組み合わせを評価すると、鑑定者Bと鑑定者Cの間の結果に問題がある。
- 5. 鑑定者間の結果の違いについて十分な理解や分析が行われていない。
- ➤条項7.1.5.1.1 測定システム分析:組織は測定システムが測定要求事項を満たすことを確認しなければならない。この 要求事項は、組織が測定システムのバリエーションを理解し、統計的技術を適用し て結果を解釈する能力を持つことを要求しています。この能力が不足している場合、 組織は測定システムが要求事項を満たしていることを確認する能力が不足してい ると考えられます。
- ➤条項8.2.2 内部監査:組織は内部監査を計画し、実施するためのプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。 この要求事項は、組織が顧客の具体的な要求(この場合はKappa値0.75以上という基準)を 監査プロセスに組み込むことを求めています。

内部監查資料 Key Point



【内部監査で見つかった問題点の改善策】

- 1. MSAトレーニング:組織は、MSAの手順と結果の解釈方法についてのトレーニングを提供する必要があります。このトレーニングは、測定装置を使用する全ての従業員に対して行われるべきです。トレーニングは理論だけでなく、実際の装置を使用した実践的な訓練も含むべきです。
- 2. 測定システム分析手順の見直し:組織は、測定システム分析の手順を見直すべきです。これには、どのような状況で 分析を行うべきか、分析の結果をどのように解釈するか、分析の結果が許容範囲外 だった場合の対応策などが含まれます。
- 3. 測定システム分析の監視:組織は、MSAの実施を定期的に監視し、その効果を評価する必要があります。これにより、
 MSAの手順やトレーニングプログラムに改善の余地がある場合、それを早期に特定して
 対応することができます。




□コントロールプランに特定されている各種の検査、測定及び試験設備システムの結果に存在するばらつきを解析するために、統計的調査を実施しなければならない。

☑使用する解析方法及び合否判定基準は、測定システム解析に関するレファレンスマニュアルに適合しなければならない。顧客が承認した場合は、他の解析方法及び合否判定基準を使用してもよい。

☑代替方法に対する顧客承諾の記録は、代替の測定システム解析の結果とともに保持しなければならない。(9.1.1.1参照)

注記 MSA調査の優先順位は、製品若しくは工程の重大特性又は特殊特性を重視することが望ましい。





「測定システム」とは

測定単位を定量化するために、又は測定対象となっている主要な特性の 評価を定めるために用いられる計器又はゲージ、標準(器)、要員、環 境、及び前提条件を含めたもの。



測定値を得るために一連の完全なプロセス (測定に関係する様々な要素がある)



国家標準に対する誤差	校正	箇条 7.1.5.2
機器のばらつき		
機器の使い方	統計的手法による証明	箇条 7.1.5.1.1
要員のばらつき		

- 1. PPAPによる要求(特殊特性優先/判定基準など)及びレファレンス マニュアル参照。
- 2. 対象とする検査工程(測定機器及び試験装置)を決定する。
 - ▶特殊特性及び顧客要求による決定。("コントロールプランに特定された検査"のため開発段階などは適用外。)
 - ▶全機器ではなく代表機器で可。(但し、対象のローテーションを考慮。)



計量値MSAの変動要素

区分	変動の種類	内容	解析方	法例	
位 置	偏り (bias)	・測定値の平均値と基準値(参照値、真の値)との差。		偏り評価 (校正)	
位置の変動	安定性 (stability)	・一人の測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定器を使って、 ある程度の時間間隔をおいて測定した時の測定値の平均値の差。 ・ドリフトとも言う。		安定性評価(校正)	
	直線性 (linearity) ・測定機器の使用(測定)範囲全体にわたる偏りの変化。		直線性評価 (校正)		
幅の変動	繰返し性 (repeatability)			合格	
	再現性	・異なる測定者が、同一製品の同一特性を、同じ測定機器を使っ て、数回測定した時の各測定者ごとの平均値の変動。 (測定者変	10%~ 30%	条件付合格	
	(reproducibility)	動: AV)		不合格	



計数値MSAの評価項目

区分	項目	合格	条件付合格	不合格
	有効性	≥90%	≥80%	< 8 0 %
受入判定	ミス率	≦ 2 %	≤ 5 %	> 5 %
	誤り警告率	≤ 5 %	≦ 1 0 %	> 1 0 %
一致の程度 (カッパ) (カッパは、一致の程度ではなく位置して いるか否かを示すもの)		良い一致≧0.	7 5 ≦	0. 4悪い一致

内部監查-登場人物











Paul:進行

監査員

作業者:アダム

QAマネジャー

内部監查-現場会話



	டு		
1	1	J	L

: このビデオでは、組織の製造プロセスの監査について、特に組織の校正プロセスの効果的な展開に焦点を当てています。

ポール

: このビデオを視聴し、監査員がこの活動を効果的に監査しているかどうかを確認してください。

監査員 作業者 : あなたがこのステーションで使用している測定ツールや機器を教えてもらえますか?: はい、マイクロメーター、ノギス、プラグゲージ、そしてそこに硬度計があります。

監査員

:作業者として、どのようにして機器が校正されているかを知りますか?

作業者

: 各機器にはユニークな番号があり、それにラベルが貼られています。

監査員

:機器が校正されるべき日をどうやって知りますか?

作業者

: (**はい**。

品質管理マネージャー

:機器に校正期限のラベルを貼っているのですが、作業環境と頻繁な使用によりラベルがはがれてしまうため、プロセスを変更し、機器にユニークな識別子を付け、品質管理部門がそのエコシステムを通じて管理しています。

監査員

: その点については、IATFが全ての機器にその日付を求めているため、私から見ると不適合です。

品質管理マネージャー 監査員 : それなら、何か別の方法を考えなければならないかもしれません。

品質管理マネージャー

: すべての機器のMSA研究を教えていただけますか?

前貝官理マイーンヤー

: 各機器のMSA研究を示すことはできませんが、各種類の機器については示すことができます。例えば、ここで作業しているアダムはMSA研究には関与していませんが、代表的な作業者のサンプルを取り、我々が持っている各種の測定システムについてそれらを含めます。しかし、この機器についてのMSA研究は行っていません。

監査員

: それでは、IATF16949の要件を満たしていません。それは各機器についてMSA研究を行うことを要求しています。

内部監查-現場会話



品質管理マネージャー

: それは大変な作業になりますね。それは、各作業者をMSA研究に関与させる必要があるということですね。

監査員

: はい、全ての機器に関してです。: それは大量の作業になりますね。

品質管理マネージャー 監査員

: はい、全ての機器、全ての作業者に関してです。

品質管理マネージャー

こはい、主ての機器、主ての作業有に関してです。

: それをそのように読み取ったことはありませんでしたが、それが要求事項であると理解しまし

た。

監査員

: それをメジャーな問題として挙げるつもりですので、ご了承ください。

品質管理マネージャー

: それをどうにかして賄うリソースを見つけなければなりませんね。

監査員

:了解しました。

内部監査-現場会話(まとめ)



	ڡ			
7	1	_	J	V

ポールポール

ポール

ポール

ポール

ポールポール

ポール

ポール

ポール

: まとめましょう。良い点は、監査員が校正に関連する監査の追跡を行うために現場にいることです。

: しかし、監査員はIATF 16949の標準にない要求を押し付けようとしています。

:機器に校正の期限を表示する必要はありません。それが組織自身の品質管理システムに特定されているか、顧客の特定の要求に言及している場合のみです。

: また、監査員は測定システム分析の要件について誤解しています。

:FAQ6では、「各機器またはデバイスに対してMSA研究は必要か?」という質問がされています。

: IATFの回答は「いいえ」です。

: 各機器について完全な統計的な研究を行う必要はありません。

:同じ特性を持つ機器はグループ化し、サンプル機器を統計的な研究に使用できます。

: キーポイントをまとめてみましょう。

: IATF 16949の監査では、監査員は自身の要求を押し付けてはなりません。

: 彼らが指摘する任意の不適合は、ISO 9001、ITF 16949、顧客の特定の要求、または組織自身 の品質管理システムに対する不適合を引き起こす必要があります。