


# 计算机原理

**COMPUTER PRINCIPLE** 

第四章 第四节 (2) 流水线冒险




## □Load指令的流水线



- 口 每个时钟周期有五个功能部件同时在工作
- 口 后面指令在前面完成取指后马上开始
- 口 每个load指令仍然需要五个时钟周期完成
- 口 但是吞吐率(throughput)提高许多,理想情况下
  - 口每个时钟周期有一条指令进入流水线
  - 口每个时钟周期都有一条指令完成
  - 口每条指令的时钟周期(CPI)为1




#### □R-型指令的流水线



- □ Ifetch: 取指令并计算PC+4
- □ Reg/Dec: 从寄存器取数,同时指令在译码器进行译码
- □ Exec: 在ALU中对操作数进行计算
- □ Wr: ALU计算的结果写到寄存器



## □含有R-型和Load指令的流水线



□ 上述流水线有个问题:


两条指令试图同时写寄存器

- Load在第5阶段进行寄存器写
- R-type在第4阶段进行寄存器写
- □ 一个功能部件同时被多条指令使用的现象,称为结构冒险(Struture Hazard),或 称为资源冲突
- □ 为了使流水线能顺利工作,规定:
  - 每个功能部件每条指令只能用一次(如不能两次或两次以上使用寄存器文件写端口)
  - 每个功能部件必须在相同阶段被使用(如总是在第五阶段使用寄存器文件写端口)

一 计算机原理 —




# □方法1:在流水线中插入气泡(bubble)



- 插入一个气泡(Bubble)
  - 抵达/通过某个流水段的指令正常执行,其余指令在各自当前的流水段等待一个周期。
- □ 插入 "Bubble"到流水线中,以禁止同一周期有两次写寄存器。缺点:
  - 控制逻辑复杂
  - 第5周期没有指令被完成(影响了CPI)






- □加一个"NOP"阶段以延迟"写"操作:
  - ■把"写"操作安排在第5阶段, 这样使R-Type的Mem阶段为空NOP

—— 计算机原理 ——




#### □Store指令的五个阶段



- □Ifetch:取指令并计算PC+4
- □Reg/Dec: 从寄存器取数,同时指令在译码器进行译码
- □Exec:16位立即数符号扩展后与寄存器值相加,计算主存地址
- □Mem:将寄存器读出的数据写到主存
- □Wr: 加一个空的写阶段,使流水线更规整!



# □条件分支指令(Beq)的五个阶段




- □ Ifetch: 取指令并计算PC+4
- □ Reg/Dec:从寄存器取数,同时指令在译码器进行译码
- □ Exec: 执行阶段
  - ALU中比较两个寄存器大小(做减法)
  - Adder中计算转移地址
- □ Mem: 如果比较相等,则:
  - 转移目标地址写到PC
- □ Wr: 加一个空的写阶段, 使流水线更规整!

所有指令都按照最复杂的"load"指令所需的五个阶段来划分,不需要的阶段加一个"NOP"操作



#### □五段流水线的数据通路




一计算机原理一



## 2. 流水线冒险

# □转移分支指令(Branch)引起的"延迟"现象




- □ 虽然Beq指令在第四周期取出,但:
  - 目标地址在第七周期才被送到PC的输入端
  - 第八周期才能取出目标地址处的指令执行

结果:在取目标指令之前,已有三条指令被取出,取错三条指令!

□ 这种现象称为控制冒险(Control Hazard ) , 亦称为分支冒险或转移冒险(Branch Hazard)



## 2. 流水线冒险



- □ 尽管Load指令在第一周期就被取出,但:
  - 数据在第五周期结束才被写入寄存器
  - 在第六周期时,写入的数据才能被用

结果:在Load指令结果有效前,已经有三条指令被取出(若它们要用到Load数据,需要延迟!)

□ 这种现象称为 数据冒险 (Data Hazard), 亦称为数据相关(Data Dependency)

一计算机原理——



# 3. 流水线的三种冒险

□冒险(Hazard):指流水线遇到无法正确执行后续指令或执行了不 该执行的指令的现象。

Structural hazards(resource conflicts)

现象:同一个部件同时被不同指令所使用

Data hazards(data dependencies)

现象:后面指令用到前面指令结果,但结果还没产生

Branch hazards(changes in program flow)

现象:转移或异常改变执行流程,顺序执行指令在目标地址产生前已被取出