Voyant du filtre à particules (FAP / DPF)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-10	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Dépollution diesel



Figure TDB-10-F1 *(page 1) : Voyant orange du filtre à particules (cartouche avec particules) sur le cadran du compteur.*
Source de l'image : autocentre.ua, « Як правильно доглядати за DPF-фільтром ? ».

1. Description du problème

Ce témoin orange indique que le **filtre à particules diesel** est en cours de saturation : la suie s'est accumulée et la régénération (combustion de la suie) n'a pas pu se terminer. Ignoré, il entraîne un mode dégradé et un colmatage coûteux.

2. Symptômes observables

- Voyant FAP orange allumé, parfois avec le voyant moteur.
- Perte de puissance, mode dégradé.
- Ventilateur qui tourne après l'arrêt, ralenti plus haut, odeur de brûlé.
- Niveau d'huile qui monte (dilution par le carburant de régénération).

3. Causes possibles

- Trajets courts répétés : le filtre n'atteint jamais la température de régénération.
- Régénération interrompue (moteur coupé trop tôt).
- Capteur de pression différentielle ou sonde de température défectueux.
- Injecteurs, vanne EGR ou turbo défaillants (suie excessive).
- Niveau d'additif (selon modèle) insuffisant.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Rejoindre une route dégagée et rouler environ 15 à 20 minutes à régime soutenu (souvent 2 500 à 3 000 tr/min), **dans le respect des limitations**.
2	Ne pas couper le moteur en cours de régénération (ventilateur actif, ralenti élevé).
3	Si le voyant s'éteint, la régénération a abouti ; adapter ensuite les habitudes de conduite.
4	Si le voyant persiste, ou s'il s'accompagne du voyant moteur ou d'une perte de puissance : s'arrêter de répéter les trajets courts et **consulter un atelier**.
5	Faire contrôler le niveau d'huile (dilution possible) et lire les codes défauts.
6	Ne jamais faire supprimer ou vider le FAP : c'est interdit par la réglementation européenne.

Avertissement de sécurité : Pendant la régénération, l'échappement est très chaud : ne pas garer le véhicule sur de l'herbe sèche ou des matériaux inflammables.

5. Solution / réparation

- Régénération réussie après un trajet adapté.
- Régénération forcée en atelier avec un outil de diagnostic.
- Nettoyage du filtre ou remplacement si colmatage définitif.
- Réparation de la cause (capteur, injecteur, EGR) et vidange si l'huile est diluée.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant persiste après un trajet de régénération, si le mode dégradé est actif ou si le niveau d'huile augmente anormalement.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-10-F1 : autocentre.ua, « Як правильно доглядати за DPF-фільтром ? ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.