Méplat sur le pneu (Flat Spot)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-12	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, bande de roulement



Figure PNE-12-F1 *(page 1) : Zone plate et plus sombre sur la bande de roulement, visible comme une surface aplatie localisée. Source de l'image : audisport-iberica.com, « PLANO a 180… - Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8 - Audisport Iberica ».*

1. Description du problème

Un **méplat** est une zone aplatie localisée sur la bande de roulement. Il provoque une vibration régulière à chaque tour de roue. Il apparaît après un blocage de roue au freinage ou un stationnement prolongé.

2. Symptômes observables

- Zone plate ou lisse sur une partie de la circonférence.
- Vibration ou « battement » régulier, surtout à vitesse constante.
- Bruit sourd répétitif à chaque tour de roue.
- Vibrations qui peuvent s'atténuer en roulant puis revenir.

3. Causes possibles

- Blocage de roue lors d'un freinage d'urgence (ABS absent ou en panne).
- Stationnement prolongé, surtout par temps froid.
- Pneu sous-gonflé immobilisé longtemps.
- Frein bloqué ou frein à main laissé serré.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Repérer la zone aplatie en faisant tourner la roue.
2	Vérifier que le frein n'est pas bloqué.
3	Contrôler la pression et gonfler à la valeur prescrite.
4	Rouler quelques kilomètres à vitesse modérée si le méplat est léger.
5	Si la vibration persiste, faire contrôler le pneu.
6	Faire équilibrer la roue.
7	Remplacer le pneu si le méplat est permanent.

Avertissement de sécurité : Ne pas rouler à haute vitesse avec de fortes vibrations : cela peut abîmer la suspension et déformer la structure du pneu.

5. Solution / réparation

- Disparition du méplat après quelques kilomètres si léger.
- Équilibrage de la roue.
- Remplacement du pneu si la déformation est permanente.
- Vérification du système de freinage si un frein s'est bloqué.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si les vibrations persistent ou s'aggravent après quelques kilomètres, ou si un frein bloque.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-12-F1 : audisport-iberica.com, « PLANO a 180... - Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8 - Audisport Iberica ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.