Arrachement de morceaux de gomme (Tread Chunking)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-13	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, bande de roulement



Figure PNE-13-F1 *(page 1) : Gomme arrachée par morceaux sur les blocs d'épaule (zone entourée en rouge).*
Source de l'image : v.daum.net, « □□ □□□□ □□ □□□ □□□□, □□□ □? » (titre en coréen : « Phénomène de chunking du pneu, comme si on l'avait arraché : pourquoi ? »).

1. Description du problème

Des **morceaux de gomme** se détachent des blocs de la bande de roulement, surtout sur les épaules, comme si le pneu avait été arraché. La surface devient rugueuse et déchiquetée.

2. Symptômes observables

- Gomme arrachée, aspect déchiqueté sur les blocs.
- Zones rugueuses ou en lambeaux sur l'épaule.
- Vibrations et bruit accrus.
- Perte d'adhérence sur sol mouillé.

3. Causes possibles

- Conduite agressive sur sol abrasif ou terrain accidenté.
- Pneu d'usage inadapté (type de terrain, charge).
- Sur-gonflage ou sous-gonflage.
- Vieillissement de la gomme.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Examiner la bande de roulement et noter la taille des zones arrachées.
2	Vérifier la pression et corriger si besoin.
3	Contrôler la profondeur de sculpture restante.
4	Réduire la vitesse sur sol irrégulier.
5	Vérifier si le pneu est adapté au véhicule et à l'usage.
6	Faire inspecter le pneu par un professionnel.
7	Remplacer le pneu si les arrachements sont importants.

Avertissement de sécurité : Des arrachements importants fragilisent la bande de roulement et peuvent mener à un décollement. Ne pas rouler à vitesse élevée.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu si les arrachements sont profonds ou étendus.
- Choix d'un pneu adapté à l'usage.
- Réglage de la pression à la valeur constructeur.
- Adaptation de la conduite sur sols abrasifs.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si les arrachements sont profonds, touchent plusieurs blocs ou s'accompagnent de vibrations.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-13-F1 : v.daum.net, « □□ □□□□ □□ □□□ □□□□, □□□ □? » (titre en coréen : « Phénomène de chunking du pneu, comme si on l'avait arraché : pourquoi ? »). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.