




Механизм настраивания звука



Механизм Крепления струны

Общее колличество крепежей 12*4= 48

Общее колличество Шурупов 12*4= 48

Общее колличество Струнны 12*4 * 12= 576



Струны