《基础物理实验》实验报告

实验名称:			虚拟仪器在物理实验中的应用				指导教师:		张易		
姓名:	丁家	没_	学号:	2023K800990	08031	专业:	电子信息工程	班级:	2308	_座号:	_6
实验日	期:	_20	24.10.15	_ 实验地点:	数学	楼 702	是否调课/补课:	_否_	成绩:		

目录

1	拉伸法测量金属的杨氏模量	2
	1.1 实验目的	2
	1.2 实验仪器与要求	2
	1.3 实验原理	2
	1.4 实验内容	3
	1.5 实验结果与数据处理	3
2	霍尔位置传感方法测量杨氏模量	5
	2.1 实验目的	5
	2.2 实验器材	5
	2.3 实验原理	5
	2.4 实验内容	5
	2.5 实验结果与数据处理	5
	2.5 人並和不可以的是是	-
3	动态悬挂法测量材料的杨氏模量	6
	3.1 实验目的	ϵ
	3.2 实验器材	ϵ
4	B <mark>思考题</mark>	7
	4.1 思考题 1	7
	4.2 思考题 2	7
	4.3 实验总结与感想	7

1 拉伸法测量金属的杨氏模量

1.1 实验目的

- (1) 学会用 CCD^① 杨氏模量测量仪测量长度的微小变化量
- (2) 学会测定金属丝杨氏弹性模量的一种方法
- (3) 学习用逐差法、作图法和最小二乘法处理数据
- (4) 学会不确定的计算方法,结果的正确表达

1.2 实验仪器与要求

实验仪器 CCD 杨氏弹性模量测量仪、螺旋测微器、钢卷尺。

CCD 杨氏弹性模量测量仪的主要技术指标有:

- (1) 采用分划板 + CCD 测量显微镜系统 + 彩色液晶监视器方案
- (2) 立柱: 不锈钢双柱高约 85 cm
- (3) 钼丝:长约 60 cm,直径 0.18 mm,悬挂位置及长度可调节
- (4) 监视器: 彩色液晶监视器
- (5) 分化板: 刻度范围 4mm, 分度值 0.05mm, 设有限位槽, 可防止来回摆动, 采用 LED 照明
- (6) CCD 测量显微镜系统: 放大倍率 60 倍,内含电子刻度线,可二维调节,可卸下用于其他微位移 测量场合,采用高级面阵 CCD,信噪比 $\geq 52\,\mathrm{db}$,分辨率 480 TVL,视频输出幅度: $1.0\,\mathrm{V_{P-P}}/75\,\Omega$
- (7) 砝码组: 10 个砝码, 2 个 100 g 及 8 个 200 g
- (8) 底座沉稳,可进行水平调节,设有储藏格可贮存砝码组
- (9) 测量相对不确定度: <5%

1.3 实验原理

物体在外力作用下都会发生形变。当形变不超过某一限度时,撤走外力之后,形变消失,物体形状恢复原状态,这样的形变称为弹性形变。弹性形变发生时,物体内部会产生恢复原状的内应力。弹簧模量即为反映材料形变与内应力关系的物理量。

1.3.1 杨氏模量

记柱状物体的长度为 L,截面积为 S,沿长度方向受外力 F 作用后伸长(或缩短) ΔL ,单位横截面积上垂直作用力 F 称为正应力,物体的相对伸长 Φ 称为线应变。在弹性范围内,正应力与线应变成正比,即

$$\frac{F}{S} = Y \frac{\Delta L}{L} \tag{1}$$

该规律称为虎克定律。式中比例系数 Y 即为杨氏弹性模量,其单位为 N/m^2 ,其完全由材料的性质决定,与材料的几何形状无关。

本实验中测量钼丝的杨氏弹性模量,实验方法为将钼丝悬挂在支架上,上端固定,下端通过加砝码对钼 丝施加力 F(由砝码的质量求出),测出钼丝相应的伸长量 ΔL ,用钢卷尺测出钼丝长度 L,用螺旋测微器 测处钼丝直径 d,则可求得钼丝横截面积 $S=\frac{\pi d^2}{4}$ 。那么根据虎克定律可知

$$Y = \frac{4FL}{\pi d^2 \Delta L} \tag{2}$$

1.3.2 测量原理

实际测量过程中,钼丝的伸长量很小,约为 10^{-1} mm 数量级。所以本次实验中 ΔL 的测量采用显微镜和 CCD 成像系统进行测量。钼丝下端加上一定质量的砝码时,十字叉丝随着金属丝的伸长同样下降 ΔL ,而

[®]Charge Coupled Device,电荷耦合器件

叉丝板通过显微镜的物镜成像在最小分度为 0.05 mm 的分划板上, CCD 摄像机的镜头将显微镜的光学图象 汇聚到 CCD 上,再变成视频电信号,经视频电缆传送到显示器上,供实验者读取。

1.4 实验内容

1.4.1 注意事项

- (1) 使用 CCD 摄像机时,不能将 CCD 器件正对太阳、激光或其他强光源,注意保护镜头,如非特别需 要不要随意卸下。
- (2) 钼丝必须保持直线形态。测量直径时需要特别谨慎,避免扭转、拉扯、牵挂钼丝导致其折弯变形。
- (3) 读数时需等到刻度值稳定后才能进行读数。
- (4) 将砝码放置于砝码盘的时候需保证轻拿轻放,防止钼丝突然受力而断裂。

1.4.2 调节仪器

用螺旋底角调平底座,使叉丝组分划板正对 CCD 摄像头。调节下横梁高度,保证叉丝组放置在下横梁 的槽内。将 CCD 摄像头与分划板放置在同一水平面上,调节 CCD 摄像头位置,直到可以观察到清晰的像 且分划板刻度尺的像在监视器的中心。

1.4.3 测量数据

- (1) 在测量钼丝杨氏模量前, 先放 2 块 100 g 的砝码把钼丝拉直, 保证分划板在下横梁槽内, 避免在拉 直过程中分划板的旋转。
- (2) 记下待测细丝下的砝码盘中仅有已加的 2 块 100g 砝码时屏幕上显示的毫米尺在横线上的读数 l_0 , 然后再砝码上依次加上 8 个 M=200 g 的砝码,记下相应的叉丝读数 l_i $(i=1,2,\cdots,8)$ 。然后逐一 减掉砝码,再读取 l_8', l_2', \cdots, l_1' 。此过程中需注意轻拿轻放砝码,避免因增减砝码使得砝码盘产生微 小振动而使得读数起伏较大。
- (3) 取同一符合下叉丝读数的平均值 $\bar{l}_1, \bar{l}_2, \cdots, \bar{l}_8$,用逐差法求出钼丝荷重增减四个砝码时光标的平均偏 移量 Δl 。
- (4) 用钢卷尺测量上下夹头之间的钼丝长度 L。
- (5) 用螺旋测微器测量钼丝直径 d,由于钼丝直径可能不均匀,需再上、中、下各部进行测量,每个位 置在相互垂直的方向各测一次。
- (6) 将前述原理公式整理可得

$$Y = \frac{4MgL}{\pi d^2 \Delta l} \tag{3}$$

式中 Δl 与 M 有对应关系,本实验中 Δl 是荷重增减 4 个砝码所引起的光标偏移量,则 M 为 4 个 砝码的质量。

1.5 实验结果与数据处理

1.5.1 数据记录

- (1) 钼丝长度 $L=578.9\,\mathrm{mm}$,其不确定度为 $u(L)=\sqrt{\frac{d^2}{10^2}+\frac{e^2}{3}}=1.159\,\mathrm{mm}$
- (2) 钼丝直径数据记录详见表 1
- (3) (此处读数估读所用最小精度为 $\frac{d}{5}$) 实验过程中加上两个 100g 砝码作为底码后,初始读数为 $l_0 =$ 1.05 mm, 此后累加与累减 8 个 200 g 砝码时记录叉丝读数如表 2

表 1: 钼丝直径测量数据

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值 \bar{d}
d (mm)	0.178	0.180	0.170	0.176	0.180	0.176	0.1767

表 2: 增减砝码时叉丝读数数据记录

$\sum M$ (g)	\overline{M} (g)	$\sum ar{l} \ (\text{mm})$	$ar{ar{l}} \ (mm)$	$\sum l_i M_i \; (\text{mm} \cdot \text{g})$	$\overline{l_i M_i} \; (\text{mm} \cdot \text{g})$
7200	900	15.15	1.89375	15175	1896.875

1.5.2 逐差法处理数据

你好

1.5.3 最小二乘法处理数据

你好

1.5.4 作图法处理数据

根据表 2 中数据,以最小二乘法拟合目标函数 $\Delta l = am + b$,其中 a,b 为待定常数,可以得到 a = $9.17 \times 10^{-4} \, \mathrm{mm/g}$,如图:




图 1: 作图法求杨氏模量

由此计算得

$$Y = \frac{4gL}{\pi d^2 k} = 2.523 \times 10^{11} \,\text{N/m}^2 \tag{4}$$

与理论值的相对误差为9.70%.

2 霍尔位置传感方法测量杨氏模量

- 2.1 实验目的
- 2.2 实验器材
- 2.3 实验原理

2.3.1 霍尔位置传感器的定标

霍尔元件置于磁感强度为B的磁场中,再垂直于磁场的方向上加上电流I,那么在与这两者垂直的方 向上将产生霍尔电势差

$$U_H = K \cdot I \cdot B \tag{5}$$

其中K为元件的霍尔灵敏度。若保持霍尔元件的电流I不变,而使其在一个均匀梯度的磁场中移动时,输 出的霍尔电势差变化量为

$$\Delta U_H = K \cdot I \cdot \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}Z} \cdot \Delta Z \tag{6}$$

上式中 ΔZ 为位移量。



图 2: 梯度均匀磁场的实现

- 2.3.2 弯曲法测杨氏模量
- 2.4 实验内容
- 2.4.1 注意事项
- 2.4.2 实验步骤
- 2.5 实验结果与数据处理
- 2.5.1 数据记录

- 3 动态悬挂法测量材料的杨氏模量
- 实验目的 3.1
- 3.2 实验器材

4 思考题

- 思考题1 4.1
- 思考题 2 4.2
- 4.3 实验总结与感想