






AI眼镜开发汇报

2026.09.11





1 扫描唛头二维码



CozeCode

2 读取项目信息

设备型号	项目号
间隔号	批号
图纸页码	运输模块代码

```
{  "json_output": {  6 items    "batch_id": 31302675    "bay_id": "D01"    "device_id": "8DN9-2"    "hzdrawing_page": "HZ-478-M706271-B06"    "proj_id": 706271    "transportation_cell_symbol": "Q8+Q9+W1"  }
```



开始检查。

扫描成功! 添加项目706271, 间隔D01, 设备Q8+Q9+W1

检测项目a, 测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性, 请确认该检测项是否合格?

合格

不合格

不需要检测

内容由 AI 生成

滑动翻页 / 双击打断



12:13

100

device_id = “8DN9-2”

3 读取检测项目清单



4 逐条输出检测项目



5 用户输入检测结果



6 记录检测结果

	A	B	C
1	device_id	inspection_item	inspection_item
18	8DN9-2	a	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性
19	8DN9-2	b	模块各种标签的完整性和正确性
20	8DN9-2	c	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符
21	8DN9-2	d	开关的分合位置符合运输要求
22	8DN9-2	e	对接拼装面封装完整
23	8DN9-2	f	铭牌的安装以及正确性
24	8DN9-2	g	车间接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC柜的门锁完整且关闭良好
25	8DN9-2	h	各种运输中所需临时封盖完整
26	8DN9-2	i	设备户外部分的防腐符合要求
27	8DN9-2	j	设备表面油漆及外观清洁度
28	8DN9-2	k	供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除
29	8DN9-2	l	相关缺陷得到相关责任人的确认
30	8DN9-2	m	为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格终检单
31	8DN9-2	n	检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向
32	8DN9-2	o	充有运输压力的气舱应贴附警示标识
33	8DN9-2	p	绝缘盆通透性检查，确认绝缘盆法兰钢印，标签与图纸的一致性

检测项目b，模块各种标签的完整性和正确性， 请确认该检测项是否合格？

合格

不合格

不需要检测

合格。

该检测项记录完成， 结果为OK。

检测项目c，每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符， 请确认该检测项是否合格？

合格

不合格

不需要检测

不合格。

检测项每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符有什么问题？ 请输入...

与生产安装图不符。

该检测项记录完成， 结果为NOK。

fgc_inspection_result_new												
表结构 测试数据 线上数据												
测试数据主要用于辅助测试“业务逻辑”与“用户界面”，与线上数据相互隔离												
+ 增加行 - 批量导入												
	device_id	inspection_item	inspection_result	inspection_problem	操作							
1	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q8+Q9+W1	e	对接拼装面封装完整	Skipped	跳过该检测项	否	是
2	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q8+Q9+W1	d	开关的分合位置符合运输要求	OK	该项合格	否	是
3	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q8+Q9+W1	c	每一个单独运输模块的外部拼装和生...	NOK	与生产安装图不符。	否	是
4	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q8+Q9+W1	b	模块各种标签的完整性和正确性	OK	该项合格	否	是
5	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q8+Q9+W1	a	测试和安装单据需要填写的信息的完...	OK	该项合格	否	是
6	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q2+Q51+W90	e	对接拼装面封装完整	OK	该项合格	否	是
7	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q2+Q51+W90	d	开关的分合位置符合运输要求	OK	该项合格	否	是
8	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q2+Q51+W90	c	每一个单独运输模块的外部拼装和生...	OK	该项合格	否	是
9	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q2+Q51+W90	b	模块各种标签的完整性和正确性	NOK	有一个模块缺了标...	否	是
10	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q2+Q51+W90	a	测试和安装单据需要填写的信息的完...	OK	该项合格	否	是
11	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q0+W80+Q1+T1+Q52...	e	对接拼装面封装完整	tbd	该项结果未录入	否	是
12	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q0+W80+Q1+T1+Q52...	d	开关的分合位置符合运输要求	Skipped	跳过该检测项	否	是
13	8DN9-2	706271	D01	31302675	HZ-478-M706271-806	Q0+W80+Q1+T1+Q52...	c	每一个单独运输模块的外部拼装和生...	tbd	该项结果未录入	否	是

序号	开发目标	完成程度	目前难点/完成内容	解决方案/未来开发方向
1	眼镜扫描获取要检测的设备信息	中	二维码的保存和生成：目前没有数据库存有所有我们要在二维码中得到的数据，特别是“图纸页码”和“批号”两个信息只能从图纸里人工取得	新建一个专门存储这些信息的数据库，由工程部提供这两个信息/机器视觉识别图纸
			扫描二维码：在灵珠平台，眼镜用“相机”方法而非专门扫二维码方法，容易导致二维码没拍全/拍糊而读取失败	询问厂商是否能在灵珠平台增加该功能
2	读取项目检测清单	中	检测内容太笼统：并不是每个模块都需要检测所有在报告里的检测项，目前的解决方法是提供“跳过”选项，最终汇总时标明该模块该项目不检测	细化检测对象层级，以单模类别作为查询检测项的依据，对每一个类别设定独立的检测项目
3	在眼镜上显示检测项并接收用户反馈	中低	用户界面UI待优化：目前以对话流方式显示检测项和选项，不是一个太合适的交互形式	设计卡片形式的UI，更加突出检测内容
			检测过程太长，如果不慎退出重进则需要重新开始前面的检测项目，而且会在数据库里重复保存	尽可能避免误触/在退出时增加再次确认的逻辑/在进入检测时检查之前是否有记录，跳至最后记录
			语音识别容易误识别，最后要手动在报告里修改	人工修改

序号	开发目标	完成程度	目前难点/完成内容	解决方案/未来开发方向
4	依据检测结果出具终检报告	中	通过Python将数据填入报告模板，并且在备注栏标注检测结果，但是只能保存检测当时的情况，后续的整改（从NOK改到OK）都需要手动调整	加入新的“跟进检测结果” workflow，可以保留问题跟进的过程，结果，负责部门等
			原来的报告只需要写包含“Q”的模块，但检测时通管（“W”）其实也需要检查，目前是将所有模块都写在报告中了	如有必要可以只保留含“Q”的模块
			这份报告会作为“终检合格报告”还是“问题汇总报告”，前者的话其实所有检测结果都是合格后才会出具，后者的话则可以不展示合格的项目。目前的报告介于两者中间，作用有点模糊	待讨论 也可以以这份报告的数据为基础，用于生成其他报告，见“7 配合完成其他质量报告的生成”
5	符合公司数据安全及合规要求	尚未开始	用了两个外部API（1 用于传输二维码照片和解码的信息，2 用于传输检测结果生成报告）。以及目前所用数据库都存在厂商提供的数据库平台中	根据信息重要程度，接入公司内部数据库/云数据库/保留在厂商数据库
6	拍照记录检测过程并保存	尚未开始	眼镜拍照像素不高 传到手机上可实现，直接传到电脑上还待开发	加上保存照片到电脑/公盘的工作流
7	配合完成其他质量报告的生成	尚未开始		可以生成“月度质量问题报告”



使用前需要实名认证

灵珠：<https://rizon.rokid.com/space/home>



- 用于搭建眼镜工作流，该工作流最后可以放进智能体
- 智能体是一种可以接入AI交互的应用，也可以理解为最后眼镜执行的程序

用到的功能：

- 工作流：调用眼镜的相机和语音识别功能，以及工作流程中的各个模块（问答，循环，存储数据库等）
- 插件：结合API，提升智能体的能力边界（补充工作流里没有的模块）
- 数据库：结构化存储工作流里产生的数据，最后被导出作为报告的数据依据
- 智能体：这个项目里只用来当一个工作流开始的接口，但其实还可以接入AI实现更多功能
- 配合手机上的Rokid AI App可以连接眼镜+调试+传图片



资源	类型	编辑时间
fqc_workflow_3 fqc workflow	对话流	2026-09-09 15:06
fqc_workflow_2 fqc workflow	对话流	2026-09-09 14:33
fqc_inspection_items 结构化检测项目列表	数据库	2026-09-09 12:44
fqc_workflow_1 fqc workflow	对话流	2026-09-09 09:18
fqc_workflow fqc workflow	工作流	2026-09-08 15:46
json2excel 将数据库从json格式转换为xlsx格式	插件	2026-09-08 14:44
qr_url2object Decode a URL of a QR code to json	插件	2026-09-08 14:43
inspection_workflow inspection workflow	工作流	2026-09-08 13:44
qr_json2text Parse qr to json format to text strings	工作流	2026-09-08 12:30
project_info_list	数据库	2026-09-08 11:40
fqc_inspection_result_new	数据库	2026-09-08 09:38
photo2url Convert photo taken by the glasses to a url	工作流	2026-09-07 11:47




扣子编程 Coze Code:

<https://code.coze.cn/home>

- 通过与AI对话直接完成应用/工作流的开发平台
- 在该平台中开发的工作流可以通过API集成到眼镜的灵珠平台工作流中（作为“插件”）
- 可以实现复杂的工作流

用到的功能:

- 开发工作流: 用自然语言描述开发需求, 验证, 不断迭代, 直到满足要求
- 部署工作流: 将开发的工作流部署为API应用, 可以被灵珠平台调用



扣子编程

部署 总览 日志 分析 Trace 渠道 用量管理

< 返回总览

API

Web SDK

部署成功

打包

构建

部署

接口说明

执行工作流

流式执行工作流

异步执行工作流

查询异步执行任务...

查询工作流信息

执行工作流

POST https://dx6vy5q6mm.coze.site/run

执行已部署的工作流, 建议将工作流的执行时间控制在5分钟以内

输入参数配置

返回参数说明

Header

API Token

API Token * String

通过 API Token 进行 API 请求的鉴权。可以点击「API Token」查看和生成。

示例: yjh*****

Body params

json_data * string

输入的JSON字符串, 格式为JSON数组

调用示例

cURL

Python

Node.js

```
curl --location --request POST 'https://dx6vy5q6mm.coze.site/run' \
--header 'Authorization: Bearer <YOUR_TOKEN>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"json_data":""}'
```

灵珠

编辑插件配置



插件名称 *

json2excel 10/30

插件描述 *

将数据库从json转为excel的url下载链接

24/600

插件工具创建方式 * ①

云侧插件 - 基于已有服务创建

插件 URL *

https://dx6vy5q6mm.coze.site

Header 列表 ①

Key	Value	操作
User-Agent	10/100	
Rizon/1.0	9/2000	

授权方式 * ①

Service token / API key

位置 * ①

☒ Header ☐ Query

Parameter name * ①

Authorization 13/100

Service token / API key * ①

Bearer 746/2000

① 注册此插件时, 请遵守隐私、版权和数据安全相关规定。 [Plugin创建指引](#)

取消

确认

Python:

<https://www.python.org/downloads/>

或者参照该教程下载:

<https://dev.to/jajera/install-python-on-windows-via-cli-winget-3lnm>

- 一种编程语言，所编成的程序可以用来处理数据
- 在本项目中用来将检测结果转为终检报告
- *在项目前期生成设备二维码时也可以用到


Microsoft VSCode:

<https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>

或者通过命令行下载:

winget install -e --id Microsoft.VisualStudioCode

- 用来进行Python开发（其实各种编程语言都可以）的平台
- 已经内嵌AI Agent辅助编程



inspction	proj_id	batch_id	inspection_item	transportation_cell_symbol	bstudio_create_time	hstdrawing_page	bay_id	inspection_problem	rection_re	device_id
1	a	706271	31302675 测试和安装前需要填写的信息的完整性和正确性	Q53+Q51+W4	2026-09-09 07:07:44 +0000 UTC	H2-478-M706271-807	D01	该项合格	OK	SDN9-2
2	a	706271	31302675 模块各种标签的完整性和正确性	Q53+Q51+W4	2026-09-09 07:08:13 +0000 UTC	H2-478-M706271-807	D01	该项合格	OK	SDN9-2
3	b	706271	31302675 每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q53+Q51+W4	2026-09-09 07:08:39 +0000 UTC	H2-478-M706271-807	D01	该项合格	OK	SDN9-2
4	c	706271	31302675 开关的分合位置符合运输要求	Q53+Q51+W4	2026-09-09 07:08:51 +0000 UTC	H2-478-M706271-807	D01	该项合格	OK	SDN9-2
5	d	706271	31302675 对接拼装面封装完整	Q53+Q51+W4	2026-09-09 07:09:17 +0000 UTC	H2-478-M706271-807	D01	该项合格	OK	SDN9-2
6	e	706271	31302675 测试和安装前需要填写的信息的完整性和正确性	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:00 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
7	a	706271	31302675 模块各种标签的完整性和正确性	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:31 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
8	b	706271	31302675 每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:11:57 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
9	c	706271	31302675 开关的分合位置符合运输要求	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:12:36 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
10	d	706271	31302675 对接拼装面封装完整	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2	2026-09-09 07:12:50 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
11	e	706271	31302675 测试和安装前需要填写的信息的完整性和正确性	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:06:21 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
12	a	706271	31302675 模块各种标签的完整性和正确性	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:07:05 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
13	b	706271	31302675 每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:07:30 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
14	c	706271	31302675 开关的分合位置符合运输要求	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:08:02 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
15	d	706271	31302675 对接拼装面封装完整	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:08:02 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
16	e	706271	31302675 测试和安装前需要填写的信息的完整性和正确性	Q2+Q51+W90	2026-09-10 01:08:02 +0000 UTC	H2-478-M706271-806	D01	该项合格	OK	SDN9-2
17										
18										
19										

Excel大表 (结构化的终检结果)

要将Excel大表转为终检报告，可以在命令行中输入:

```
usage: main.py [-h] [-o OUTPUT] [--template TEMPLATE] input

Fill FCR report templates from raw Excel data

positional arguments:
  input                  source Excel workbook

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -o, --output OUTPUT   template workbook; defaults to fcr_template.xlsx
  --template TEMPLATE
```

一般直接确定Excel大表的名字后输入:

```
python3 main.py inspection_report_1789002493_11c76595.xlsx
```

或 如果已有确定的终检报告命名:

```
python3 main.py -o FCR_706271_D01_2026-09-10_10-35-48.xlsx inspection_report_1789002493_11c76595.xlsx
```

或 如果还有其他的报告模板(默认fcr_template.xlsx):

```
python3 main.py -o FCR_706271_D01_2026-09-10_10-35-48.xlsx --template fcr_template.xlsx inspection_report_1789002493_11c76595.xlsx
```

收到以下回复后表示报告生成完成:

```
Generated 1 report sheet(s): FCR_706271_D01_2026-09-10_10-35-48.xlsx
```



Siemens High Voltage Switchgear Co., Ltd. Shanghai									
终检报告 (FCR)									
SD	SDN9-2	终检号	706271	批号	31302675				
按照图纸	H2-478-M706271-806								
按照图纸	H2-478-M706271-807								
请填写中包包含的开关设备及其完整注:									
Q0	Y90	Q1	T1	Q52	T2	Q53	Q51		
Y94	Q2	Q51	Y90	Q52	Q53	Y94			
主要缺陷点:									
序号	主要缺陷点	检测结果	备注						
a	测试和安装前需要填写的信息的完整性和正确性	OK	Q53+Q51+W4模块信息不完整						
b	模块各种标签的完整性和正确性	OK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2每一个标签信息完整; Q53+Q51+W4信息完整						
c	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符	OK	Q53+Q51+W4模块信息完整						
d	开关的分合位置符合运输要求	OK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2开关信息完整; Q53+Q51+W4模块信息完整						
e	对接拼装面封装完整	OK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2模块信息完整						
f	模块的拼装以及正确性	OK	Q53+Q51+W4模块信息完整						
g	所有模块按照出厂标准, 检查合格, 对于不同模块的拼装位置, 按照出厂标准, 检查合格	OK	Q53+Q51+W4模块信息完整						
h	各种运输中所需的附件完整	OK	Q53+Q51+W4模块信息完整						
i	设备外部的防腐符合要求	OK							
j	设备表面油漆及外观油漆	OK	Q0+W80+Q1+T1+Q52+T2模块信息完整						
k	所有模块按照出厂标准, 检查合格, 对于不同模块的拼装位置, 按照出厂标准, 检查合格	OK	Q53+Q51+W4模块信息完整						
l	所有模块按照出厂标准, 检查合格, 对于不同模块的拼装位置, 按照出厂标准, 检查合格	OK							
m	为该项缺陷项上所述缺陷项所属的缺陷项, 检查合格	OK	Q53+Q51+W4模块信息完整						
n	检查户外高压开关机构的安装方向, 密封性和通风口方向	OK							
o	检查运输压力的气能应达到警示标识	OK							
p	绝缘性能测试合格, 确认绝缘性能良好, 符合出厂标准	OK							
终检员签字: 日期: 2026-09-10									

ADB+Scrcpy

- 可以配合数据线在电脑上看到眼镜的投屏

文档:

<https://x-docs.rokid.com/docs/terminal-sdk/resources/%E6%9C%89%E7%BA%BF%E6%8A%95%E5%B1%8F.html>

1. 下载scrcpy和ADB

windows在命令行输入:

```
winget install --exact Genymobile.scrcpy
```

2. 眼镜连接电脑

命令行输入:

```
adb devices
```

得到类似如下回复:

```
List of devices attached
1901092543001062      device
```

这串数字即为设备号码

3. 开始投屏

命令行输入:

```
scrcpy -s 1901092543001062
```