# 湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

教

案

本

授课教师:\_\_\_\_\_\_高老师\_\_\_\_\_

授课课程: 数铣编程与操作

授课班级:\_\_\_\_\_15级中数班\_\_\_\_

二 **O** 一六——二 **O** 一七学年 第二学期

## 目 录

理论 1	复习上期所学内容	2
理论 2	学习新内容	8
实习 1	复习上期所学内容	4
实习 2	学习新内容 2	0

## 湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

## 授课课时计划

课程章节	理论 1	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

#### 理论 1 复习上期所学内容

#### I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

#### II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

#### III 教学内容及过程

#### 一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
  - 复习上期内容
  - 两面加工实例
  - 变量与基本运算
  - 椭圆加工 if goto
  - 循环及其指令 if goto while
  - 循环应用
  - Siemens 参数编程概述
  - Siemens 应用
  - 镜象指令的使用
  - 薄壁及配合件加工工艺
  - 双曲线、抛物线加工
  - 孔系加工 (循环嵌套)
  - 圆孔的宏程序
  - 方槽椭圆槽的宏程序
  - 斜面与圆柱面的宏程序
  - 球面的宏程序(凸/凹)
  - 椭球面的宏程序

#### ● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
  - 两面加工类零件加工
  - 薄壁配合件加工
  - 宏程序加工
  - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 7


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 8

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
  - G0 G1 G2 G3
  - G17 G18 G19
  - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
  - M0 M1 M2 M30
  - M3 M4 M5 M19
  - M6 M7 M8 M9
  - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
  - 平面
  - 外轮廓
  - (岛屿)
  - 孔
  - 凸轮槽
  - 复杂零件
  - 配合零件
  - CAD/CAM
  - 宏程序
  - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

- V 布置作业
- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

## 湖南九嶷职业技术学院 授湖南潇湘技师学院 授

## 授课课时计划

课程章节	理论 2	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

#### 理论 2 学习新内容

- I 组织教学
  - 1、集中学生注意力;
  - 2、清查学生人数;
  - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
  - 1、上学期末考试讲评;
  - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
  - 复习上期内容
  - 两面加工实例
  - 变量与基本运算
  - 椭圆加工 if goto
  - 循环及其指令 if goto while
  - 循环应用
  - Siemens 参数编程概述
  - Siemens 应用
  - 镜象指令的使用
  - 薄壁及配合件加工工艺
  - 双曲线、抛物线加工
  - 孔系加工 (循环嵌套)
  - 圆孔的宏程序
  - 方槽椭圆槽的宏程序
  - 斜面与圆柱面的宏程序
  - 球面的宏程序(凸/凹)
  - 椭球面的宏程序

#### ● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
  - 两面加工类零件加工
  - 薄壁配合件加工
  - 宏程序加工
  - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 7


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 8

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
  - G0 G1 G2 G3
  - G17 G18 G19
  - G9 G61 G62 G63 G64
  - G4
  - G20 G21
  - G40 G41 G42

#### ● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
  - M0 M1 M2 M30
  - M3 M4 M5 M19
  - M6 M7 M8 M9
  - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
  - 平面
  - 外轮廓
  - (岛屿)
  - 孔
  - 凸轮槽
  - 复杂零件
  - 配合零件
  - CAD/CAM
  - 宏程序
  - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

#### V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

## 湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 1	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

#### 实习 1 复习上期所学内容

#### I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

#### II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

#### III 教学内容及过程

#### 一、 本期教学安排

### 1、 理论教学计划:

- 1、 互比权于自私。
  - 复习上期内容两面加工实例
  - 变量与基本运算
  - 椭圆加工 if goto
  - 循环及其指令 if goto while
  - 循环应用
  - Siemens 参数编程概述
  - Siemens 应用
  - 镜象指令的使用
  - 薄壁及配合件加工工艺
  - 双曲线、抛物线加工
  - 孔系加工 (循环嵌套)
  - 圆孔的宏程序
  - 方槽椭圆槽的宏程序
  - 斜面与圆柱面的宏程序
  - 球面的宏程序(凸/凹)
  - 椭球面的宏程序

#### ● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
  - 两面加工类零件加工
  - 薄壁配合件加工
  - 宏程序加工
  - 综合加工(钢材)
- │ 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 7


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 8

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
  - G0 G1 G2 G3
  - G17 G18 G19
  - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
  - M0 M1 M2 M30
  - M3 M4 M5 M19
  - M6 M7 M8 M9
  - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
  - 平面
  - 外轮廓
  - (岛屿)
  - 孔
  - 凸轮槽
  - 复杂零件
  - 配合零件
  - CAD/CAM
  - 宏程序
  - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

#### V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

## 湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 2	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

#### 实习 2 学习新内容

- I 组织教学
  - 1、集中学生注意力;
  - 2、清查学生人数;
  - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
  - 1、上学期末考试讲评;
  - 2、了解学生情况;
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
  - 复习上期内容
  - 两面加工实例
  - 变量与基本运算
  - 椭圆加工 if goto
  - 循环及其指令 if goto while
  - 循环应用
  - Siemens 参数编程概述
  - Siemens 应用
  - 镜象指令的使用
  - 薄壁及配合件加工工艺
  - 双曲线、抛物线加工
  - 孔系加工 (循环嵌套)
  - 圆孔的宏程序
  - 方槽椭圆槽的宏程序
  - 斜面与圆柱面的宏程序
  - 球面的宏程序(凸/凹)
  - 椭球面的宏程序

#### ● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
  - 两面加工类零件加工
  - 薄壁配合件加工
  - 宏程序加工
  - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 7


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 8

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
  - G0 G1 G2 G3
  - G17 G18 G19
  - G9 G61 G62 G63 G64
  - G4
  - G20 G21
  - G40 G41 G42

#### ● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
  - M0 M1 M2 M30
  - M3 M4 M5 M19
  - M6 M7 M8 M9
  - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
  - 平面
  - 外轮廓
  - (岛屿)
  - 孔
  - 凸轮槽
  - 复杂零件
  - 配合零件
  - CAD/CAM
  - 宏程序
  - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

#### V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.