目 录

埋论	1	复习上期所学内容	2
理论	2	学习新内容	8
实习	1	复习上期所学内容	14
实习	2	学习新内容	20
实习	3	复习上期所学内容	26
实习	4	学习新内容	32
实习	5	复习上期所学内容	38
实习	6	学习新内容	44
实习	7	复习上期所学内容	50
实习	8	学习新内容	56
实习	9	复习上期所学内容	62
实习	10	学习新内容	68
实习	11	复习上期所学内容	74
实习	12	学习新内容	80
实习	13	复习上期所学内容	86
实习	14	学习新内容	92
实习	15	复习上期所学内容	98
实习	16	学习新内容 1	.04
实习	17	复习上期所学内容	10
实习	18	学习新内容 1	.16
实习	19	复习上期所学内容	.22
实习	20	学习新内容 1	.28
		复习上期所学内容	
实习	22	学习新内容 1	40
实习	23	复习上期所学内容	.46
实习	24	学习新内容	52

实习 25	复习上期所学内容	
实习 26	学习新内容 164	
实习 27	复习上期所学内容	
实习 28	学习新内容 176	
实习 29	复习上期所学内容	
实习 30	学习新内容 188	
实习 31	复习上期所学内容	
实习 32	学习新内容 200	

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	理论 1	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

理论 1 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

- V 布置作业
- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 授湖南潇湘技师学院 授

授课课时计划

课程章节	理论 2	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

理论 2 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 1	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 1 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

1、 理论教学计划:

- 1、 互比权于[[初]
 - 复习上期内容两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 2	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 2 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况;
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习3	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 3 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 4	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 4 学习新内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律:

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况:

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 5	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 5 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

- V 布置作业
- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 6	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 6 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律:
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 7	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 7 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

- V 布置作业
- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 授课湖南潇湘技师学院 授课

授课课时计划

课程章节	实习8	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习8 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 9	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 9 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

1、 理论教学计划:

- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院授为湖南潇湘技师学院授为

授课课时计划

课程章节	实习 10	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 10 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 11	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 11 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

1、 理论教学计划:

- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 授湖南潇湘技师学院 授

授课课时计划

课程章节	实习 12	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 12 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 13	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 13 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

1、 理论教学计划:

- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

<u></u>	* · · · ·	
课程章节	实习 14	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 14 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 15	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 15 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 16	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 16 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 17	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 17 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

1、 理论教学计划:

- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 搜到湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 18	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 18 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院为湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 19	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 19 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 # 湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 20	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 20 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律:
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课湖南潇湘技师学院 授课

授课课时计划

课程章节	实习 21	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 21 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

1 777354 3 54311

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 # 湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 22	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 22 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律:
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 23	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 23 复习上期所学内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况;
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 找湖南 潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 24	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 24 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律:
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、理论教学计划:
- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 25	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 25 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院 # 湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 26	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 26 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律:
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 打湖南 潇湘技师学院 打

授课课时计划

课程章节	实习 27	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 27 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

1、 理论教学计划:

- 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- │ 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 28	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 28 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律:
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 拇门湖南潇湘技师学院 授订

授课课时计划

课程章节	实习 29	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	

教学后记:

实习 29 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍


- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 互动提问 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

- V 布置作业
- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 30	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 30 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授说湖南潇湘技师学院 授说

授课课时计划

课程章节	实习 31	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 31 复习上期所学内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况;
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- 2、 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习

如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作


如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍

● 互动提问

- G4
- G20 G21
- G40 G41 G42





- 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍
- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院为湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 32	授课教师高老师签字
及主题	学习新内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 32 学习新内容

- I 组织教学
 - 1、集中学生注意力;
 - 2、清查学生人数;
 - 3、维持课堂纪律;
- II 复习导入及主要内容
 - 1、上学期末考试讲评;
 - 2、了解学生情况:
- III 教学内容及过程
- 一、 本期教学安排
- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序
 - 方槽椭圆槽的宏程序
 - 斜面与圆柱面的宏程序
 - 球面的宏程序(凸/凹)
 - 椭球面的宏程序

● 说明介绍

- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)
- (1) 实习教学计划
 - 两面加工类零件加工
 - 薄壁配合件加工
 - 宏程序加工
 - 综合加工(钢材)
- 二、 手工编程复习


如下面的思维导图 67


三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 68

- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42

● 互动提问





- G43 G44 G49
- G90 G91
- G98 G99
- G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽
 - 复杂零件
 - 配合零件
 - CAD/CAM
 - 宏程序
 - 其它
- 六、 上学期期末试卷分析
- IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.