目 录

1	复习上期所学内容	2
2	复习上期所学内容	9
3	复习上期所学内容	16
4	复习上期斫受内容	23

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 1	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次 授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 1 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

说明介绍

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序

- 方槽椭圆槽的宏程序
- 斜面与圆柱面的宏程序
- 球面的宏程序(凸/凹)
- 椭球面的宏程序
- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)

2、 实习教学计划

- 两面加工类零件加工
- 薄壁配合件加工
- 宏程序加工
- 综合加工(钢材)


互动提问


二、 手工编程复习

如下面的思维导图 7

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 8





四、 数控机床指令

- 1、G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42
 - G43 G44 G49
 - G90 G91
 - G98 G99
 - G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽

介绍说明介绍说 明介绍

说明介绍说明介

绍说明介绍说明

介绍说明介绍说

说明介绍说明介

绍说明介绍说明

明介绍

- 复杂零件
- 配合零件
- CAD/CAM
- 宏程序
- 其它

六、 上学期期末试卷分析

IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序;
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

授课课时计划

课程章节	实习 2	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 2 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

说明介绍

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序

- 方槽椭圆槽的宏程序
- 斜面与圆柱面的宏程序
- 球面的宏程序(凸/凹)
- 椭球面的宏程序
- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)

(1) 实习教学计划

- 两面加工类零件加工
- 薄壁配合件加工
- 宏程序加工
- 综合加工(钢材)


互动提问


二、 手工编程复习

如下面的思维导图 7

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 8





四、 数控机床指令

- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42
 - G43 G44 G49
 - G90 G91
 - G98 G99
 - G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽

- 复杂零件
- 配合零件
- CAD/CAM
- 宏程序
- 其它

六、 上学期期末试卷分析

IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授湖南潇湘技师学院 授

授课课时计划

课程章节	实习3	授课教师高老师签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 高星 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次 授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 3 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

说明介绍

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序

- 方槽椭圆槽的宏程序
- 斜面与圆柱面的宏程序
- 球面的宏程序(凸/凹)
- 椭球面的宏程序
- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习 (一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)

(1) 实习教学计划

- 两面加工类零件加工
- 薄壁配合件加工
- 宏程序加工
- 综合加工(钢材)


互动提问


二、 手工编程复习

如下面的思维导图 7

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 8





- 四、 数控机床指令
- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42
 - G43 G44 G49
 - G90 G91
 - G98 G99
 - G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽

- 复杂零件
- 配合零件
- CAD/CAM
- 宏程序
- 其它

六、 上学期期末试卷分析

IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	实习 4	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	复习上期所学内容	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

3、总结机床的操作技巧;

4、了解本期的学习内容及学生情况;

教学重点: 1、巩固上期的基本指令;

2、总结上期的编程思路;

教学难点: 1、总结上期的编程思路;

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次授课日期	15 级中数班

教学后记:

实习 4 复习上期所学内容

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、上学期末考试讲评;
- 2、了解学生情况;

III 教学内容及过程

一、 本期教学安排

说明介绍

- 1、 理论教学计划:
 - 复习上期内容
 - 两面加工实例
 - 变量与基本运算
 - 椭圆加工 if goto
 - 循环及其指令 if goto while
 - 循环应用
 - Siemens 参数编程概述
 - Siemens 应用
 - 镜象指令的使用
 - 薄壁及配合件加工工艺
 - 双曲线、抛物线加工
 - 孔系加工 (循环嵌套)
 - 圆孔的宏程序

- 方槽椭圆槽的宏程序
- 斜面与圆柱面的宏程序
- 球面的宏程序(凸/凹)
- 椭球面的宏程序
- 任意轮廓倒圆角(系统变量)
- 任意轮廓倒圆角(G10)
- Siemens 上倒角与倒圆
- 宏程序调用基本知识
- 宏程序调用的应用
- 多轴加工概述
- 四轴加工:圆柱凸轮的加工
- 五轴加工简介
- 综合练习(一)
- 综合练习(二)
- 综合练习(三)
- 综合练习(四)

(1) 实习教学计划

- 两面加工类零件加工
- 薄壁配合件加工
- 宏程序加工
- 综合加工(钢材)


互动提问


二、 手工编程复习

如下面的思维导图 7

三、 数控机床的操作

如下面的思维导图 8





四、 数控机床指令

- 1、 G 指令
 - G0 G1 G2 G3
 - G17 G18 G19
 - G9 G61 G62 G63 G64
 - G4
 - G20 G21
 - G40 G41 G42
 - G43 G44 G49
 - G90 G91
 - G98 G99
 - G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76
- 2、 M 指令
 - M0 M1 M2 M30
 - M3 M4 M5 M19
 - M6 M7 M8 M9
 - M98 M99
- 3、 其它指令
- 五、 常见加工结构
 - 平面
 - 外轮廓
 - (岛屿)
 - 孔
 - 凸轮槽

- 复杂零件
- 配合零件
- CAD/CAM
- 宏程序
- 其它

六、 上学期期末试卷分析

IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

V 布置作业

- 1、自选一零件图,写出其工艺与程序.
- 2、写出如图所示零件的程序及与工艺.