湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

教

案

本

授课教师:______高老师_____

授课课程:____数铣编程与操作___

授课班级:_____15 级中数班____

二 **O** 一六——二 **O** 一七学年 第二学期

		[1	录		
理论 1	孔系变量编程				 	2

湖南九嶷职业技术学院 授课课时计划

课程章节	理论 1	授课教师 <u>高老师</u> 签字
及主题	孔系变量编程	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标: 1、掌握孔系的宏程序加工方法;

2、掌握孔系的编程思路;

3、掌握循环嵌套的使用;

4、分清 Fanuc 与 Siemens 的指令格式。

教学重点: 1、孔系的宏程序;

2、孔系的编程思路。

教学难点: 1、孔系的编程思路。

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	2017年5月16日4-5节

教学后记:

教 案 纸

理论 1 孔系变量编程

I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

II 复习导入及主要内容

- 1、加工轮廓的处理;
- 2、极坐标;
- 3、加工工序。
- III 教学内容及过程
- 一、 在 Fanuc 上用 G91+K 来实现孔系加工
- 1 | O0001
- ₂ G54G17G40G49G90
- 3 M3S500
- 4 G1Z30.F2000
- 5 X0Y0
- 6 G99G81X20.Y20.Z-20.R5.F80 K6
- 7 G1Z30.F2000
- 8 M5
- 9 M30

二、 宏程序来实现

- 1 **#24**= 圆周圆心的X坐标绝对值
- #25= 圆周圆心的Y坐标绝对值
- 3 **#26=** 孔深**Z**坐标绝对值
- 4 #18= 快速趋近点R坐标
- 5 #9= 切削进给速度F
- 6 #4= 圆半径1
- 7 | #1= 第一孔的角度
- 8 #2= 增量角B
- 9 **#11=** 孔数H
- 10 G54G17G40G49G90
- 11 M3S800
- 12 G52 X#24 Y#25
- 13 G1 Z30.F2000
- 14 #8=1
- 15 WHILE[#8LE#11] DO1
- 16 #5=#4*COS[#1+[#8-1]*#2]
- 17 #5=#4*SIN[#1+[#8-1]*#2]
- 8 G99G81X#5Y#6Z#26R#18F#9
- 19 #8=#8+1

教 案 纸

20 END1; 21 G1Z30.F2000 22 G52 X0 Y0 23 M5 24 M30

三、 方形阵列孔加工

```
#1= 矩阵孔群横向中心连线与X轴的夹角
  #2= 矩阵孔群横向中心与纵向中心连线角度
2
3
  #3= 矩阵横向孔中心距
  #4= 矩阵纵向孔中心距
  #5= 矩阵横向孔数
  |#6= 矩阵纵向孔数
6
  #9= 切削进给速度 Feed
  #18= 固定循环中快速走近R点Z坐标
8
  #24= 圆心X坐标
9
  #25= 圆心Y坐标
10
  #26= 孔深
11
  G54G17G40G49G90
12
  M3S500
13
  G1Z30.F2000
14
  G52 X#24 Y#25
15
  G68 X0 Y0 R#1
16
  #10=1
17
  WHILE[#10LE#6]DO1
18
  #11=1
19
  WHILE[#11LE#6]DO2
20
  IF [[#10AND1]EQ0] GOTO1
  |#12=#3*[#11-1]+#4*COS[#2]*[#10-1]
22
  #13=#4*SIN[#2]*[#10-1]
23
  GOTO5
24
  N1 #12=#3*[#5-#11]+#4*COS[#2]*[#10-1]
25
  #13=#4*SIN[#2]*[#10-1]
26
  N5 G99 G81 X#12 Y#13 Z#26 r#18 F#9
27
  #11=#11+1
28
  END2
29
  #10=#10+1
30
  END1
31
  G80G1Z30.F2000
32
  G69
33
  G52 X0 Y0
34
  M5
35
  M30
36
```

四、 圆形阵列孔加工

```
1 O0001

2 #1=40

3 #2=45

4 #3=8

5 #4=10

6 #5=5
```

教 案 纸

- 7 | S1000M3 G54G90 G1 X0 Y0 Z30 8 G16 9 #6=1 10 WHILE[#6LE#3]DO1 11 **#**7=1 12 13 | WHILE[#7LE#5]DO2 #8=#1/2+[#7-1]*#4 14 **#**9=[**#**6–1]***#**2 G99G81 X#8 Y#9 Z-6 R1 F80 16 **#**7=**#**7+1 17 18 END2 #6=#6+1 20 END1 G80G1Z30.F2000 21 G15 22 23 M5 24 M30
- 五、 混合孔的加工

略

IV 课堂小结

- 1、在 Fanuc 上用 G91+K 来实现孔系加工;
- 2、宏程序来实现;
- 3、方形阵列孔加工;
- 4、圆形阵列孔加工;
- 5、混合孔的加工。

V 布置作业

- 1、写出上面的程序;
- 2、从习题集上选做一个。