# システム制御レポート

前田陽祐(03-240236)

2024-07-03

# 1 制御する対象のモデル化運動方程式から状態方程式を得る

アクチュエータの力U:

$$U = \frac{d}{Ts + 1}I$$

マス・バネ・ダンパ系の運動方程式:

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = U$$

以下のように状態変数を設定する。

$$\begin{cases} x_1 = z \\ x_2 = \dot{z} \\ x_3 = U \end{cases}$$

これにより、状態方程式は以下のようになる。

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}x_3 \\ \dot{x}_3 = \frac{1}{T}(dI - x_3) \end{cases}$$

これを行列形式に変換する。

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} & \frac{1}{m} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{d}{T} \end{bmatrix} I$$

# 2 制御目的の決定

素早く安定化させることを目的とする

# 3 制御方式

MATLAB の lqr() 関数を使い、最適レギュレータを設計する。

#### 4 各状態の計測の問題

位置 z のみ計測可能とする。

同一次元オブザーバに関する式は以下の通り。

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases}$$

- 5 コントローラの設計各種パラメータ,極は各自が自由に設定して,コントローラゲイン,オブザーバゲインを求める
- 5.1 パラメータの設定

例題の値よりも質量を大きくして、コントローラの電流のゲインを小さく設定する。

$$\begin{cases} m=2\\ d=0.5\\ c=k=T=1 \end{cases}$$

- 5.2 MATLAB によるシミュレーション
- % パラメータ設定
- m = 2;
- k = 1;
- c = 1;
- d = 0.5;
- T = 1;
- % システム行列の定義
- $A = [0 \ 1 \ 0;$ 
  - -k/m -c/m 1/m;
  - $0 \ 0 \ -1/T];$
- B = [0; 0; d/T];
- $C = [1 \ 0 \ 0; \ 0 \ 1 \ 0; \ 0 \ 0 \ 1];$
- D = [0; 0; 0];
- % LQR 法による最適制御器の設計
- Q = C' \* C;
- R = 1; % 重み行列 (適宜調整)
- [K, ~, ~] = lqr(A, B, Q, R);
- % オブザーバゲインの設計
- % オブザーバ行列の設計

poles = [-3; -4; -5]; % オブザーバ極 (適宜調整)

L = place(A', C', poles)';

#### % 結果の表示

disp('**制御ゲイン** K:'); disp(K); disp(' オブザーバゲイン L:');

disp(L);

### 5.3 結果

#### 制御ゲイン K:

0.0293 0.4286 0.4202

#### オブザーバゲイン L:

3.0000 1.0000 0 -0.5000 3.5000 0.5000 0 0 4.0000