Eule d'Ingénieure Génie Décemque - Conception Vendudi 29/11/2019

Mix en Form par Déformation Plastique 1 Devoi Auxillo Durie 2h

Questions de cours 1 - Pourquoi un matérian exempt de dislocations et un matérian fortement écroui out tous le deux de résistance mécaniques

· 2 - Donne l'expression du cuitoire de planticitée de Von Misés en diformations plans. Même question pour les contraintes

3- En laminoge à chand, pourquoi le diametre de quindres doit être le plus faible possible? Comment on résourd le problème de la déformation de ce upliedres?

4- quel et l'effet d'un traction et d'une contre traction sur l'effort de laminage? sur le voujle de laminage?

5 - Dans le procédé de laminage en de forges, ge par exemple, où re trouvent le particule qui subvisent

26 - Eure le cutie de plasticité dons le cas d'une

7 - Pausquoi l'étude du filoge peut s'apparenter à l'étude symétrie cylindrique. du frettage conique? (notamment dans les mise en évidence de défaits pouvant prendre maissance sur l'age du produit

Donnel le hypothèses le plus importante retenves dans de filoge?) l'application de la méthode de tranches

le france agen arique. Soit me pièce cylindrique de longueur supportee in finie et de reyon Soit me bagnes de longueur 2a et de rayon interne légérement inférieur à R. Pour pouvoir réaliser le montrese artre /baque, on préchauffe la bague, son diametre interne et alors légéremen augmente. Après répoidinement, le 2 éléments constituent une même pièce et a de forços irréversible : c'est le principe du frettage 1) Le système présente Evidenment une symétrie de révolution autour de l'axe z. Montre que: dE = - 1 dE et que: dE=dE 2, Montrer que Tr = To lasticité de Von Mises dans cer cas. 3) Evrire l'Équation d'Équilibres du la tranche (secteur angulare do) et montrer qu'elle se réduit à l'équation différentièlle; $\frac{d\sigma_s}{dr} = -\frac{\sigma_s}{a\sqrt{3}}$ (voir fig en bas de la page) 4) Donner l'expression de le fonce de pression qui s'exerce sur le J-+dJcylindre.