

성과품 표준 포맷 및 납품 폴더구조

(제39조제6항)

무인비행장치 측량 작업규정

※ () 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

14-1. 성과품 표준 포맷

1. 성과품 유형별 표준 포맷은 제39조제2항에 따른다.

「 성과품 유형 」 표준 포맷

- | | |
|-------------------------|---|
| · 정사영상 | GeoTIFF 또는 측량시행자가 승인한 공간참조 영상포맷 |
| · DSM, DTM, DEM
격자포맷 | GeoTIFF, GRID, ASCII Grid 또는 측량시행자가 승인한 |
| · 레이저측량 점군 | LAS 또는 LAZ |
| · 수치도화·객체기반 갱신자료 | SHP, GPKG, DXF 또는 측량시행자가 승인한 벡터포맷 |
| · 품질평가 보고서 | PDF 또는 문서형식 |
| · 메타데이터 및 처리이력 | XML, CSV, TXT 또는 측량시행자가 승인한 형식 |

2. 프로젝트 고유파일은 필요할 때 낼 수 있으나, 최종 성과품은 표준 포맷으로 낸다(제39조제3항).

3. 문자 인코딩은 UTF-8로 한다.

4. 점군은 좌표계, 수직기준, 취득일자, 센서정보, 보정정보를 파일 머리(헤더)에 담는다(제20조제4항).

5. 격자자료는 격자간격, 자료형, 무효값을 파일에 담는다.

보기 [격자 0.5m · Float32 · 무효값 -9999]

14-2. 납품 폴더구조

1. 최상위 폴더의 이름은 「사업코드_사업명_납품일자(YYYYMMDD)_판」으로 한다.

보기 {PS2026-0031_〇〇천제방정밀조사측량_20260520_v1}

2. 그 아래에 제41조제2항의 납품자료를 다음과 같이 나누어 담는다.

00_작업계획 작업계획서, 성과품 제출기준, 협의 문서

10_기준점검사점 기준점 및 검사점 성과표(별표 2), 배치도, 측량 기록

20_광학원시 광학영상 원시자료, 촬영기록부(별표 3), 촬영코스별 검사표(별표 4)

30_레이저원시 레이저측량 원시자료, 취득기록부

40_항법 GNSS/INS 및 RTK/PPK 처리자료, 궤적자료, 처리로그,

GNSS/INS 후처리 품질검사표(별표 5)

50_항공삼각측량 항공삼각측량 성과, 외부표정요소, 조정계산 보고서,

검사점 정확도 검증 결과

60_점군 LAS/LAZ 점군, 분류점군, 분류코드와 분류기준,

조준선 검정 성과표(별표 6), 블록 조정 결과표(별표 7),

점군밀도 및 결측률 검사표(별표 11),

점군분류 성과 및 정확도 평가표(별표 8)

70_표고모형 DSM, DTM, DEM, 검사표(별표 9), 오류 정정표(별표 10)

80_정사영상 정사영상, 정사영상 및 다중센서 정합 검사표(별표 12)

90_벡터 수치도화 또는 객체기반 갱신자료

95_품질 품질평가 보고서, 품질 부적합 및 보완조치 판정 기록(별표 15),

보완·수정·검수 내역

99_메타데이터 메타데이터(별표 13)와 처리이력

파일 이름의 보기

{40_항법/TRJ_20260418_v2.pos

60_점군/PCD_C01_20260418_001.laz

60_점군/CLS_C01_20260508_001.laz

70_표고모형/DTM_○○천_0.5m_20260515.tif

80_정사영상/ORT_○○천_0.05m_20260518.tif

95_품질/QLT_○○천_20260520_001.pdf

99_메타데이터/MET_○○천_20260520_001.xml}

3. 성과품의 유형이 여럿이면 각 폴더 아래에 유형별 하위 폴더를 두고, 그 이름은 제39조제2항의 유형 이름을 쓴다.

4. 답을 것이 없는 폴더는 만들지 아니하고, 그 까닭을 처리이력에 적는다.

보기 {90_벡터 없음 - 이 사업의 성과품에 수치도화가 들어 있지 아니하다}

5. 파일 이름에는 한글, 영문자, 숫자, 밑줄(_) 및 붙임표(-)만 쓰고, 빈칸은 쓰지 아니한다.

6. 한 사업 안에서 같은 이름의 파일을 두지 아니한다.

7. 납품 전에 파일명·좌표계·수직기준·포맷·도엽·레이어·속성·메타데이터·품질보고서가 서로 맞는지 확인한다(제41조제3항).

8. 압축하여 내는 경우에도 이 폴더구조를 그대로 두고, 압축 파일 하나에 성과품 한 별만 담는다.

9. 파일별 검증값(체크섬)과 그 산출 방법을 99_메타데이터 폴더에 함께 둔다.

보기 {SHA-256 · 99_메타데이터/checksums.txt}

14-3. 따로 정할 사항

· 제14-2호제1호의 사업코드 부여 방법은 측량시행자가 정한다.

보기 {PS + 연도 + 일련번호 4자리}